

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS Año 2004

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2004*

AREA - AUCA

Miércoles, 07 de Junio de 2006

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS
1	3-Jan-04	Auca	CONGA	LINEA DE FLUJO DEL CONGA # 01	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	MALEZA DE RIVERAS DE RIACHUELO Y PLATAFORMA	2702 MT2.	2 BLS.	100	
2	6-Jan-04	Auca	CONGA	LINEA DE FLUJO CONGA # 01	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	PLATAFORMA	2 MTS2.	1 GALON	100 %	
3	11-Jan-04	Auca	AUCA # 15 B	LINEA DE FLUJO DEL AUCA # 15	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	TERRENO Y LAGUNA	700 MT2.	2 BLS.	36%	SR. EULOGIO LEONES
4	12-Jan-04	Auca	AUCA # 24	LINEA DE FLUJO DEL POZO AUCA # 24	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	TERRENO	200 MT2.	1/2 BL.	100	
5	20-Jan-04	Auca	AUCA 27	LINEA DE FLUJO AUCA 27 (ACCESO POZO AUCA 15).	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO POZO AUCA 27.	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y LAGUNA.	84 MT2.	01 BLS.	6 %	EULOGIO LEONES
6	3-Mar-04	Auca	AUCA # 38	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	QUEDO IMPREGNADO EN LA MALEZA	12 MT2.	2 GLS.	60%	
7	5-Mar-04	Auca	AUCA # 25	DE FLUJO DE 6 5/8 DEL AUCA 25	DAÑO EN TUBERIA CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE MALEZA PASTIZALES Y LAGUNA	1900 MT2.	3 BLS.	23%	SR. LUIS LAPO Y SRA. ZENAI DA CASTILLO
8	6-Mar-04	Auca	LINEA AUCA 27 VIA CONONACO		CORROSION INTERNA DE LINEA DE POZO AUCA 27	CORROSION	CONTAMINACION DE MALEZA DERECHO DE VIA	20 MTS2	1BL	60%	
9	13-Mar-04	Auca	AUCA # 27	LINEA DE FLUJO DE AUCA 27	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	NO SE IDENTIFICA DAÑO ALGUNO	FUE ARRASTRADO POR EL RIO	20 GLS.		
10	13-Mar-04	Auca	YUCA	ESTACION YUCA	LINEA DE 4 1/2	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE ESTERILLO Y FINCA ALEDAÑA	1760 MT2.	55 BLS.	60%	
11	20-Mar-04	Auca	AUCA # 18	LINEA DE FLUJO DEL POZO AUCA 18	DAÑO EN TUBERIA CORROSION INTERA	CORROSION	DERECHO DE VIA	200 MT2.	3 BLS.	30%	
12	26-Mar-04	Auca	CONGA 01	LINEA DE FLUJO	A +/- 25 METROS DE LA LOCACION DEL POZO	CORROSION	TERRENO	80 MTS2	25 GALONES	10%	
13	26-Mar-04	Auca	AUCA 01	A 2 1/2 KM DE LA LOCACION DEL POZO	CORROSION INTERNA DE LA LINEA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENOS A TERCEROS Y DERECHO DE VIA	86 MT2	25 GALONES.	2%	
14	26-Mar-04	Auca	VIA DAYUMA - AUCA CENTRAL.	DIAGONAL CPO. INGENIEROS (AUCA29)	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO DE 6 1/2 ", POZO AUCA 29	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y DERECHO DE VIA	244 MT2	03 BLS	5%	SR. SANTOS MARTINEZ.

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS Año 2004

15	16-Apr-04	Auca	LINEA AUCA 27 VIA CONONACO.		CORROSION INTERNA DE LINEA POZO AUCA 27	CORROSION	CONTAMINACION DE MALEZA EN DERECHO DE VIA	20 MT2	1 BL	60%	
----	-----------	------	--------------------------------	--	---	-----------	---	--------	------	-----	--

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2004

16	25-Apr-04	Auca	CONGA 01	A UN COSTADO DE LA VIA PARA INGRESAR AL POZO CONGA 01	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y PANTANO	86 m2	3 bris	23%	MANUEL ABDON QUITO
17	25-Apr-04	Auca	INGRESO SECTOR POZO CONGA 01	A UN COSTADO DE LA VIA PARA INGRESAR AL POZO CONGA 01	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO POZO CONGA 01	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y PANTANO	86 MT2	3 BLS	10%	MANUEL ABDON QUITO
18	5-May-04	Auca	CONONACO 22	PLATAFORMA POZO CONONACO 22	ROTURA DE MANGUERA DE RECIRCULAR DEL MANIFOLD CIA. HALLIBURTON	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN DE TERRENO	400 m2	2 bris	100	
19	5-May-04	Auca	AUCA 14	LINEA DE FLUJO	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE 1000 MTS EN LINEA RECTA	1000 m	3 bris	0%	
20	8-May-04	Auca	AUCA 27	LINEA DE FLUJO	FISURA LONGITUDINAL	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE TERRENO Y LAGO	520 m2	4 bris	0%	
21	8-May-04	Auca	AUCA 38	LINEA DE FLUJO	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO	120 m2	1/2 brl	10%	
22	10-May-04	Auca	AUCA 38 B	LOCACION DEL POZO	CORROSION INTERNA	CORROSION	RIVERA DEL RIO	450 m2	3 bris.	PENDIENTE	
23	19-May-04	Auca	POZO PRODUCTIVO INYECTOR 05	LINEA DE FLUJO INYECTOR 05	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y TERRENOS	10 M2 DERECHO DE VIA	NO CUANTIFICADO	20%	
24	26-May-04	Auca	POZO CONGA 01	LINEA DE FLUJO	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO	POR CUANTIFICAR	NO CUANTIFICAD	CONTROLADO	
25	6-Jun-04	Auca	AUCA 29	LINEA DE FLUJO POZO AUCA 29	A 300 METROS DE LOCACION POZO AUCA 29	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO	120 m2	4 brs	10%	
26	6-Jun-04	Auca	CAMPO RUMIYACU	MINI ESTACION RUMIYACU 01	DESIZAMIENTO DE MONTAÑA	DESOLVE	LOCACION Y VIA DE ACCESO A POZO RUMIYACU	6200	30 BRL	10%	
27	19-Jun-04	Auca	POZO AUCA SUR 05	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA	280 m2	POR DETERMINAR	1,9%	
28	20-Jun-04	Auca	POZO AUCA 16	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA	4 M2	1 GALON	10%	
29	6-Jul-04	Auca	AUCA SUR 05	LINEA DE FLUJO	A 300 MTS DE POZO AUCA SUR 38	CORROSION	CONTAMINACION DE ESTERO	200 MTS2	NO CUANTIFICADO	10%	
30	11-Jul-04	Auca	POZO AUCA - 25	LINEA DE FLUJO 6" 5/8 POZO AUCA -25	CORROSION INTERNA	CORROSION		200 MTS2	0.5 BL.	10%	SRA. OLGA MUÑOZ

PROTECCION INTEGRAL DISTRITO AMAZONICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS

Año 2004

31	17-Jul-04	Auca	POZO AUCA - 27	LINEA DE FLUJO	CORROSION INTERNA	CORROSION	CUNETA DE VIA DE ACCESO A POZO AUCA SUR 27	150 MTS2	+/- 1 GALON	10%	
32	19-Jul-04	Auca	AUCA SUR 05 "D"	LINEA DE FLUJO	A 150 MTS DE LOCACION POZO 15	CORROSION INTERNA	CUNETA DE VIA DE ACCESO A POZO AUCA 27	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	10%	
33	27-Jul-04	Auca	SUMIDERO AUCA CENTRAL			REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	TERRENO Y LAGO	160 MTS2	3 BRL		
34	6-Aug-04	Auca	AUCA SUR- 05	LINEA DE FLUJO POZO AUCA SUR - 05	A 300 METROS DEL POZO AUCA SUR 38	CORROSION INTERNA	ESTERO	200 MTS2	POR CUANTIFICAR	10%	
35	7-Aug-04	Auca	POZO AUCA 22	LINEA DE FLUJO 6 5/8 POZO AUCA 22	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y PANTANO	4200 MTS2	300 BLS	10%	
36	11-Aug-04	Auca	AUCA SUR	LINEA DE DESCARGA UNIDAD POWER OIL No 05	ESTACION SUR - FRENTE A LA MAGNITUD DE POWER OIL.	LINEA RAJADA	DESPRENDIMIENTO DE SOLDADURA EN Y DE LA LLINEA DE ALTA DESCARGA	800 M2 APROXIMADAMENTE	2 BLS	10%	
37	11-Aug-04	Auca	LINEA DE DESCARGA UNIDAD POWER OIL No 05	AUCA SUR	ESTACION SUR FRENTE A LA MAGNITUD DE POWR OIL	LINEA RAJADA	DESPRENDIMIENTO DE SOLDADURA EN Y DE LA LINEA DE ALTA DESCARGA	800 MTS	2 BL	10%	
38	28-Aug-04	Auca	AUCA SUR - 05	LINEA DE FLUJO AUCA SUR 05	A 600 METROS DEL CABEZAL DEL POZO AUCA SUR 05	CORROSION INTERNA (CALICHE)	AREA PANTANOSA	20 M2 APROXIMADAMENTE	POR CUANTIFICAR	24%	SR. LUIS LAPO, DELFIN VALENCIA, ARQUIMIDES LAPO, ANTONIO RUALES
39	14-Sep-04	Auca	AUCA 18	LINEA DE FLUJO	A 100 MTS CABEZAL POZO AUCA 18	CORROSION	TERRENO	25 MTS2	1/2 BLS	10%	
40	23-Oct-04	Auca	AUCA 14	LINEA DE FLUJO	A 600 METROS DEL CABEZAL DEL POZO 14	CORROSION	TERRENO	60MTS	1BRL		
41	3-Nov-04	Auca	AUCA 01	LINEA DE FLUJO		CAMBIO DE TUBERIA		300M2	2BL	10%	
42	7-Nov-04	Auca	AUCA 18	LINEA DE FLUJO	LINEA DE FLUJO POZO AUCA 18	CORROSION	RIACHUELO	1000 MTS2	5 BL		
43	12-Nov-04	Auca	YUCA 03		LINEA DE FLUJO DEL POZO AUCA 03	ROBO DE TUBERIA	DERECHO DE VIA	610M2	0,2BLS	10%	SR. LUIS BARRE
44	20-Nov-04	Auca	YUCA 02, 03 Y 04 Y PALANDA 01	LINEA DE FLUJO	A 600 METROS DE LA ESTACION YUCA	ROBO DE TUBERIA	TERRENO Y GANADO	1100 M2	2 BLS	10%	COMUNIDAD EL DESCANSO
45	6-Dec-04	Auca	POZO CONGA 01	LINEA DE FLUJO	A 50M DEL CABEZAL	CORROSION	TERRENO	150 MTS2	10 GALONES		
46	21-Dec-04	Auca	LINEA DE DESCARGA UNIDADES POWER OIL	LINEA DE DESCARGA UNIDADES POWER OIL		ROTURA DEL CUERPO DE VALVULA DE AGUJA 1/2"		500 MTS2	3 BLS		
47	21-Dec-04	Auca	AUCA 38	LINEA DE FLUJO POZO AUCA SUR 28	A 300 METROS DE LA PLATAFORMA DEL POZO AUCA 38	CORROSION	CONTAMINACION DEL LAGO (RIO)	1000 MTS	2 BLS		

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2004*

AREA - LAGO AGRIO Y LIBERTADOR

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS
48	1-Jan-04	Lago Agrio	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO # 27	ROTURA DEL PERNO DE ANCLAJE DE PLUNGER EN UNIDAD CUINTEPLEY	FALLA DE EQUIPO	TERRENOS	6000 MT2.	3 BLS.	35%	
49	24-Jan-04	Lago Agrio	PLATAFORMA LAGO AGRIO 10	A UN COSTADO DE LA PLATAFORMA LAGO AGRIO 10	INTENTO DE ROBO DE PERNO DE BUBERIA (CORTE CON SEGUETA)	ATENTADO	CONTAMINACION DE SUELO, MALEZA Y PANTANO	380 MTS2	2 BLS	50%	
50	24-Jan-04	Lago Agrio	PLATAFORMA L. A. 10	A UN COSTADO DE LA PLATAFORMA L. A.10	INTENTO DE ROBO DE TUBERIA (CORTE CON SEGUETA)	ATENTADO	CONTAMINACION DE SUELO, MALEZA Y PANTANO.	380 MT2	2 BLS.	50 %	
51	21-Mar-04	Lago Agrio	LAGO # 41	ESTACION LAGO NORTE	PULVERIZACION DEL CRUDO DE ESTACION	FALLA DE EQUIPO	AREA DE PETRODUCCION	50MT2.	20 GLS.		
52	29-Jul-04	Lago Agrio	GUANTA LAGO AGRIO A 4 KM DE ESTACION GUANTA	LINEA DE TRANSFERENCIA DE 6 5/8 GUANTA LAGO AGRIO + A 4 Km DE LA ESTACION GUANTA	CORTE DE LINEA	ATENTADO CORTE DE LINEA DE TUBERIA CON SUGUETA	ESTERO	1000 MTS	POR CUANTIFICAR	10%	
53	17-Aug-04	Lago Agrio	GUANTA LAGO AGRIO	LINEA DE TRANSFERENCIA DE 6 5/8 GUANTA LAGO AGRIO + A 2 KM DE LA ESCUELA RIO AGUARICO	CORTE DE LINEA ATENTADO	ATENTADO CORTE DE TUBERIA CON SUGUETA	LAGUNA	1800 MTS2	POR CUANTIFICAR	10%	
54	7-Sep-04	Lago Agrio	LAGO NORTE	BOMBA DE CAPACITACION DE AGUA	LINEA 3 1/2 SISTEMA POWER OIL POZO LAGO NORTE 24, 36 A LA ALTURA DE LA BOMBA DE CAPACITACION ESTACION LAGO NORTE	POR FUGA EN LINEA	PANTANO Y POTRERO	2002 MTS 2	4BLS	30%	SEÑOR JORGE MOLINA
55	22-Sep-04	Lago Agrio	PARAHUACU - LAGO AGRIO	LIINEA DE TRANSFERENCIA DE 6 5/8 PARAHUACU - LAGO AGRIO EN LA COCA Y SECOYA	LINEA DE TRANSFERENCIA ATACAPI- PARAHUACU-LAGO AGRIO	ATENTADO		25 MTS2	2 BLS	22%	
56	30-Sep-04	Lago Agrio	BARRIO GUAYAQUIL	LINEA DE FLUJO	BARRIO GUAYAQUIL (CIUDAD LAGO AGRIO)	LINEA ENTERRADA		25MTS	1.5 BLS	10%	
57	2-Oct-04	Lago Agrio	LAGO 36	LINEA DE FLUIDO MOTRIZ	LINEA DE FLUIDO MOTRIZ DEL POZO LAGO 36	FATIGA DE MATERIAL	TERRENO Y ESTERO CONTAMINADO	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	10%	
58	1-Nov-04	Lago Agrio	SACHA 93	LINEA DEL POZO SACHA 93	VIA PRINCIPAL KM 42	CORROSION	POR DETERMINARSE	20MTS	1BLS	50%	
59	11-Dec-04	Lago Agrio	LAGO 32	LINEA DE FLUJO	A TRES METROS DE LA VIA LAGO AGRIO, GENERAL FARFAN	CORROSION	ESTERO CONTAMINADO	800 MTS2	5 BLS	SE CONTINUA RECUPERANDO	
60	15-Dec-04	Lago Agrio	PARAHUACU-LAGO AGRIO KM 8	LINEA DE TRANSFERENCIA		CORROSION	TIERRA CON VEGETACION	800MTS	POR CUANTIFICAR		
61	1-Jan-04	Libertador	TAPI	PLATAFORMA POZO TAPI # 01	ROTURA DEL FONDO DE TANQUE DE 500 BLS.	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA Y TERRENOS	270 MT2.	4 BLS.	50 %	
62	25-Jan-04	Libertador	TAPI	LINEA DE TRASNFERENCIA FRONTERA-TETETE	FATIGA DE MATERIAL EN CORDON DE SUELO	FALLA DE EQUIPO	ARBOLES ALEDAÑOS	250 MT2.	1/2 BL.	5%	
63	2-Feb-04	Libertador	TETETE	VIA TETETE Y RIO UCANO	IMPACTO DE VEHICULO NO IDENTIFICADO A LINEA DE TRANSFERENCIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE TERRENO	50 MT2	1/2 GL.	30%	SI
64	29-Feb-04	Libertador	TETETE	TETETE # 08	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y CONTAMINACION DE CURSO DE AGUA	305 MT2.	1 GL.		
65	9-Mar-04	Libertador	SECOYA	POZO SECOYA # 10	DAÑO EN TUBERIA	CORROSION	TERRENO	200 MT2.	2 BLS.		
66	23-Mar-04	Libertador	PARAHUACU	AREA DE MECHEROS	DAÑO EN MICRO SWITCH Y VALVULA DE CONTROL DEL SEPARADOR	FALLA DE EQUIPO	PANTANO	600 MT2.	5 BLS.		
67	23-Mar-04	Libertador	SECOYA	SECOYA # 18	DAÑO EN LINEA	CORROSION	PLATAFORMA DEL POZO	20 MT2.	1 BL.		NO
68	25-Mar-04	Libertador	TETETE	SAN JUAN DEL POZUL KM24 VIA TETETE	MANIPULACION DE VALVULAS DE DRENAJE POR DESCONOCIDOS	SABOTAJE	PROPIEDAD A TERCEROS Y PANTANO.	10500 MT2	POR CUANTIFICAR	2%	TOMAS CARRILLO, HUGO MUÑOZ Y SRA. GENOVEVA BURGOS
69	26-Mar-04	Libertador	POZO PACAYACU 02	A 500 METROS DE PLATAFORMA DEL POZO.	DERRAME POR CORROSION DE LINEA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO	30 MT2	1/2 BL.	2%	
70	8-Apr-04	Libertador	POZO SHSHUQUI 21	PLATAFORMA DEL POZO SHSH 21	MANIPULACION DE VALVULA DEL TK DE 100 BLS PARA TRATAMIENTO DE QUIMICO	ATENTADO	CONTAMINACION DE PLATAFORMA POTREROS Y ESTERO.	1450 MT2	POR CUANTIFICAR	20%	
71	15-Apr-04	Libertador	ATACAPI 01	ENTRE LA VIA Y LA PLATAFORMA DEL POZO	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO	CORROSION	CONTAMINACION DE ESTEROS Y POTREROS.	300 M2	1 BL	30%	

72	15-Apr-04	Libertador	ATACAPI 01	ENTRE LA VIA Y PLATAFORMA DEL POZO ATACAPI 01	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO	CORROSION	CONTAMINACION DE ESTERO Y POTREROS	300 MT2	1 BLS	30%	
73	18-Apr-04	Libertador	SHUSHUQUI	LINEA PACAYACU 15	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE ESTEROS Y PANTANO	23750 M2	2BLS	0%	
74	23-Apr-04	Libertador	PARAHUACO	AREA DE MECHEROS	DERRAME POR LA LINEA DE DESCARGA DE GAS, SECTOR MECHEROS(DAÑO DE VALVULA MICRASU/CH)	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE TERRENO Y PANTANO	+/- 600 MT2	5BLS		
75	27-Apr-04	Libertador	YUCA	OLEO. SEC. LINEA DE FLUJO 6 5/8"	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE PANTANO	1000 m2	2 BLS	0%	COMUNIDAD CENTINELA DE LA PATRIA
76	4-May-04	Libertador	POZO SHUARA 11	PLATAFORMA	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE PANTANO	150 MTS2	2 BLS	0%	
77	4-May-04	Libertador	SHUARA	LINEA SHUARA #11	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE PANTANO	400 M2	4 BLS	0%	
78	11-May-04	Libertador	POZO TAPI 6	LOCACION DEL POZO	CORROSION INTERNA	CORROSION	BORDE EXTERNO DE LA PLATAFORMA	90 M2	4 BLS	70%	
79	16-May-04	Libertador	AUCA 24	LINEA DE FLUJO 6 5/8	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y CONTAMINACION DE TERRENO	5050 m2	4 brls	19,1%	Sr. SANTOS VALENCIA, Sr. ALQUIMIDES LAPO
80	18-May-04	Libertador	SHUSHUQUI	PACAYACU 02	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION Y ESTERO CONTAMINADAS	10000 m2	20 brls		CONTROLADO
81	19-May-04	Libertador	SHUSHUQUI	KM 19 VIA TETETE	REBOSAMIENTO DE FOSA POR CAMBIO DE TRAMO DE LINEA	NEGLIGENCIA	CONTAMINACION DE SUELO Y POTRERO	750 M2	15 GALONES		SR. JOSE ROGEL
82	19-May-04	Libertador	SHUSHUQUI	LINEA DE FLUJO POZO PACAYACU 02	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO	CORROSION	RIACHUELO Y ZONA INUNDADA	+/- 10000 m²	POR CUANTIFICAR		CONTROLADA
83	20-May-04	Libertador	SHUSHUQUI	LINEA DE FLUJO POZO PACAYACU 02		CORROSION	RIACHUELO Y ZONAS INUNDADAS	+/- 10000	POR CUANTIFICAR		CONTROLADO
84	20-May-04	Libertador	POZO SHUARA 11	LINEA DE FLUJO DEL POZO SHUARA 11	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE PANTANO	130 M2	2 BLS		CONTROLADO
85	1-Jun-04	Libertador	POZO SHUARA 05	LINEA DE POZO SHUARA 11	CORROSION LINEA DE FLUJO POZO SHUARA 11	CORROSION	CONTAMINACION DE SUELOS Y TERRENOS	3 KM APROXIMADAMENTE	POR CUANTIFICAR		
86	7-Jun-04	Libertador	SECOYA	A 70M DEL RIO GRANITO	ATENTADO EN LINEA DE TRANSFERENCIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE SUELO CON VEGETACION, LAGUNA, PANTANO Y ESTERO QUE ES AFLUENTE AL RIO GRANITO	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR		SR.LUIS CARRENO
87	19-Jun-04	Libertador	LINEA DE TRANSFERENCIA TTT	LINEA DE TRANSFERENCIA TTT	CORTE DE LINEA TTT	CORROSION	CONTAMINACION DE RIACHUELO Y ESTERO	POR CUANTIFICAR	20 BLS		
88	28-Jun-04	Libertador	SHUSHUQUI	A 600M DE CABEZAL Y POZO PCY-05	CORROSION INTERNA	CORROSION	COSTADO DE LA VIA	9 M2	3 GALONES		
89	30-Jun-04	Libertador	SECOYA	LINEA DE TRANSFERENCIA PICHINCHA - SUCUMBIO	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO Y ORILLAS DE ESTERO+	POR CUANTIFICAR	2 BLS		
90	11-Jul-04	Libertador	TAPI	LOCACION POZO TAPI 04	ROTURA ORIN DE VALVULA VRF	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA, TERRENO Y CULTIIVOS	450 MTS2	2 BLS	10%	
91	16-Jul-04	Libertador	ESTACION TAPI	TAPI	LINEA DE TRANSFERENCIA	LINEA DE TRANSFERENCIA PARTIDA	TERRENO Y PANTANO CON POTRERO	2300 MTS2	2 BLS	10%	
92	6-Aug-04	Libertador	ESTACION SHUSHUQUI	A 300 MTS APROXIMADAMENTE DE ESTA ESTACION SHUSHUQUI VIA A SECOYA Y VALAVULA SECCIONADORA ALTURA DE CURPO DE INGENIEROS	A ENTRADA POZO SHUSHUQUI 10 Y 13 RESPECTIVAMENTE	ROTURA DE LINEA POR CONTRA PRESION	CONTAMINACION DE TERRENO, PANTANO Y ESTERO	20.750 M2	80 BLS APROXIMADAMENTE	10%	
93	13-Aug-04	Libertador	TAPI	TAPI		FALLA DE OPERACIONES DEL AYUDANTE DE PRODUCCION	CONTAMINAZACION DE CUBETO DEL TK. 01	600M2	10BL	10%	
94	19-Aug-04	Libertador	SHUARA	A +/- 3 KM DE LOCACION POZO SHUARA 11	LOCACION POZO SHUARA 11	CORROSION	TERRENO Y PEQUEÑO ESTERO EXISTE AFECTACION A TERCEROS	200M2	2BL	10%	
95	19-Aug-04	Libertador	SHUARA 11	LINEA DE FLUJO	A 100 MTS DE ENTRADA DE SHUARA 03	ATENTADO	TERRENO Y PEQUEÑO ESTERO	05 MTS2	3 GALONES	10%	
96	19-Aug-04	Libertador	SHUSHUQUI 11	3 KM DEL LOCACION DEL POZO SHU. 11	LOCACION POZO SHUSHUQUI 11	CORROSION	TERRENO Y PEQUEÑO ESTERO	200 M2	2 BLS	10%	
97	19-Aug-04	Libertador	SECOYA 02	A 100 METROS AL NORTE DE LOCACION DEL POZO SECOYA 02	PERFORACION EN TUBERIA (TALADRO)	ATENTADO	ABSORCION DEL SUELO; REMOVIDO	25 M2	1/2 BL	10%	
98	23-Aug-04	Libertador	SHUSHUQUI	CUBETO DE TANQUE DE LAVADO		ROTURA DE LA BASE DE LA BASE DE TANQUE DE LAVADO	PARTE INTERIOR DE CUBETO	250MTS	600	10%	
99	26-Aug-04	Libertador	PACAYACU 02	LINEA DE FLUJO	CASETA LOCACION POZO	CORROSION EXTERNA	TERRENO	30M2	1/2 BLS	10%	
100	21-Sep-04	Libertador	SHUSHUQUI 10	PLATAFORMA DEL POZO SHUSHUQUI 10	POR ROTURA DE ORING SOMBRERO CABEZAL DEL POZO SHUSHUQUI 10	ROTURA DE ORING	PLATAFORMA DE POZO, TERRENO CIRCUNDANTE Y PISCINA	4200 M2	10 BLS	10%	
101	27-Sep-04	Libertador	ENTRADA POZO PACAYACU 15	TRAMO 22 DE LINEA PACAYACU 05	A 350 METROS DEL CABEZAL	CORROSION INTERNA	TERRENO Y RIACHUELO	2400 M2	10 BLS	10%	

102	3-Oct-04	Libertador	SUMIDERO DE AREA DE PISCINAS	CENTRO DE GENERACION DE VHR		DESBOBORDAMIENTO DE SUMIDERO POR FUERTE LLUVIA	CONTAMINACION DE CUNETAS DE LA CARRETERA	200 METROS	2 BLS	10%	
103	3-Oct-04	Libertador	PARAHUACU 02	LINEA DE FLUJO	A 200 M DEL CABEZAL DEL POZO	CORROSION	TERRENO Y UN PEQUEÑO RIACHUELO POR FILTRACION	60 M2	2 BLS	30%	
104	3-Oct-04	Libertador	GENERACION VHR	SUMIDERO AREA DE PISCINAS		DESBOBORDAMIENTO DE SUMIDERO POR FUERTE LLUVIA	CONTAMINACION DE CUNETAS DE LA CARRETERA	200MTS2	1 1/2 BL	10%	
105	7-Oct-04	Libertador	TETETE	LINEA TRONCAL	A LA ALTURA DEL PUENTE DEL RIO OCANO	MANIPULACION DE VALVULA EN LINEA DE TRANSFERENCIA	TERRENO, CONTAMINACION DEL RIO OCANO	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	10%	
106	14-Oct-04	Libertador	PACAYACU 02	LINEA DE TRANSFERENCIA PACAYACU 02		ATENTADO	PANTANO	30 MTS2	1/2 BLS	10%	
107	16-Oct-04	Libertador	PICHINCHA	A 200 Y 300 MTS DE LA ESTACION PICHINCHA EN LA LINEA CARABOBO 06	LINEA DE FLUJO	ATENTADO CORTE DE LINEA	DERECHO DE VIA Y TERRENO	80MTS	1/2 BARRIL	10%	
108	20-Oct-04	Libertador	ESTACION PARAHUACU	LINEA TRONCAL	PULMON DE DESCARGA BOMBA CASO OLEODUCTO	EROSION DE CORDON DE SUEDA	PANTANO PEQUEÑO Y ESTERO	1500 MTS	POR CUANTIFICAR	10%	
109	20-Oct-04	Libertador	PARAHUACU	PULMON DE DESCARGA DE ESTACION PARAHUACU	PROBABLE FATIGA DE MATERIAL	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA DE LA ESTACION, TERRENO Y RIACHUELO	300MTS2	POR CUANTIFICAR	10%	
110	2-Nov-04	Libertador	PARAHUACU	A 1 KM PASANDO DEL CENTRO POBLADO DE DURENO VIA LAGO AGSBA	LINEAS DE OLEODUCTO CORTE CON SEGUETA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	10 MTS	1 BL	10%	SRA. ROSA MENDEZ
111	22-Nov-04	Libertador	SECOYA 10	LINEA DE FLUJO POZO SECOYA 10		CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	130 M2	2BLS		
112	22-Nov-04	Libertador	SECOYA 20	LINEA DE FLUJO POZO SECOYA 20	LOS 3 CORTES SE REALIZAN CON +/- 100 MTS DE DIFERENCIA DE C/U	ATENTADO	AFECTACION A TERRENO Y MALEZA	1480MTS2	2 BL	10%	

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2004*

AREA - SACHA

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS
113	5-Jan-04	Sacha	SACHA # 95	PLATAFORMA SACHA # 95	MANIPULACION DE VALVULA INYECCION DE FLUIDO MOTRIZ	ATENTADO	PLATAFORMA	25 MT2.	1/2 BL.	100 %	
114	15-Jan-04	Sacha	SACHA # 123	LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 123	CALICHE EN LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 123	CORROSION	ESTERO Y TERRENO	3500 MT2.	10 BLS.	100 %	SR. ANTONIO SARANGO
115	27-Jan-04	Sacha	SACHA # 98	LINEA DE INYECCION DEL POZO SACHA # 98	OPERADOR DE TRACTOR PRODUCE ROTURA EN LINEA	NEGLIGENCIA	TERRENOS	4895 M2.	280 BLS.	5%	Sr. DAVID MALDONADO
116	12-Feb-04	Sacha	SACHA # 43	CABEZAL DEL POZO	DAÑO EN VALVULA DE AGUJA	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA DEL POZO	450 MT2.	2 BLS.	100%	
117	1-Mar-04	Sacha	POZO SACHA 39	LINEA DE FLUIDO MOTRIZ DE 3 1/2	CORTE EN LINEA DE ALTA PRESION	ATENTADO	TERRENOS	175 MT2.	3 BLS.	100%	
118	13-Mar-04	Sacha	SACHA 153	PLATAFORMA DEL POZO SACHA # 153	CIERRE DE VALVULA BLOCK	ATENTADO	PLATAFORMA DE POZO	2200 MT2.	75 BLS.	53%	
119	15-Mar-04	Sacha	SACHA # 40	LINEA DE FLUJO DE 4" DEL POZO SACHA 40	DAÑO EN TUBERIA POR CORROSION	CORROSION	PLATAFORMA	100 MT2.	1 BL.	100%	
120	16-Mar-04	Sacha	SACHA # 07	LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 07	DAÑO EN TUBERIA POR CORROSION	CORROSION	TERRENOS ALEDAÑOS	20 MT2.	1 BL.	80%	
121	18-Mar-04	Sacha	SACHA NORTE UNO	PLATAFORMA TURBINAS ESTACION SACHA NORTE UNO	DAÑO EN NEPLO DE SUCCION	FALLA DE EQUIPO	AREA DE PETROPRODUCCION	250 MT2.	10 BLS.	100%	
122	2-Apr-04	Sacha	SACHA186	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 186	REBOZAMIENTO DEL TK DE EVALUACIÓN	NEGLIGENCIA	CONTAMINACIÓN MINIMA DE PLATAFORMA	2 MT2	4 BLS	90%	Sr. ESTUARDO LOPEZ
123	18-Apr-04	Sacha	POZO SACHA 50	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 50	LIQUE EN BOMBA DE QUIMICO (POR DAÑO EN EL SELLO)	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION EN EL TERRENO	12 M2	1 BLS	100%	
124	25-Apr-04	Sacha	POZO SACHA - 153	LINEA DE FLUJO	CORTE DE CON SEGUETA Y GOLPE CON COMBO	ATENTADO	CONTAMINACION DE TERRENO	225 M2	5 BLS	100%	
125	13-May-04	Sacha	POZO SACHA 03	PLATAFORMA DEL POZO	CORTE DE LINEA 4" CON SEGUETA	ATENTADO	CONTAMINACION DE TERRENO	4900 M2	02 BLS	87%	
126	17-May-04	Sacha	POZO SACHA 135	CABEZAL DE P. OIL SACHA 153	LIQUEO DE VALVULA DE ALIVIO DE 2"	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE TERRENO	30 M2	10 GALONES	100%	
127	20-May-04	Sacha	POZO SACHA 135	CABEZAL DE POWER OIL	LIQUEO DE VALVULA DE ALIVIO DE 2"	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE PLATAFORMA	25 m2	0,25 brs	10%	
128	23-May-04	Sacha	SACHA 22 A	LINEA DE 4"	ROBO DE LINEA DE 4" CON CORTA TUJO	ATENTADO	CONTAMINACION DE TERRENO Y DERECHO DE VIA	1200 M2	8 BLS	41%	SR. ANGEL ARGUELLO
129	6-Jun-04	Sacha	POZO SACHA 22 B	LINEA DE 4"	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION Y DERECHO DE VIA	420 M2	3 BLS	59%	SR. ANGEL ARGUELLO
130	19-Jun-04	Sacha	POZO SACHA 161	LINEA DE FLUJO 6 5/8"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA	25 M2	1 BL	PENDIENTE	
131	25-Jun-04	Sacha	SACHA	ESTACION SACHA NORTE UNO	FALLA DE LA VALVULA NEUMATICA BY PASS SEPARADOR 2	FALLA DE EQUIPO	SECTOR DE LOS SEPARADORES	144 M2	3 BLS	10%	
132	30-Jun-04	Sacha	SACHA	ESTACION NORTE UNO	CALICHE EN LA BASE DEL TANQUE DE REPOSO	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO	200 M2	3 BLS	10%	
133	5-Jul-04	Sacha	SACHA 84	A 100 METROS DEL CABEZAL	CORTE DE TUBERIA	CORTE DE LINEA	TERRENO DE CULTIVOS DE PALMANTOS Y POTREROS	60 M2	1 BL	10%	
134	7-Jul-04	Sacha	SACHA 93	PLATAFORMA SACHA 93	SOMBRERO DEL CABEZAL DEL POZO	ROTURA DEL DRING DEL SOMBRERO CABEZAL	TERRENO/ PPR: PLATAFORMA COLONO: POTRERO	778 M2	2BL	10%	
135	7-Jul-04	Sacha	SACHA 39	LINEA DE ALTA PRESION DEL POZO SACHA 39	PLATAFORMA Y TERRENO DE COLONO	CORTE DE LINEA DE ALTA PRESION DE 3" CON SIERRA	TERRENO	2973M2	4BL	10%	
136	7-Jul-04	Sacha	ESTACION SACHA CENTRAL	PISCINAS DE TIERRA ESTACION SACHA CENTRAL	DREVSOSAMIENTOS DE PISCINA DE TIERRA POR DESCUIDO DE AYUDANTE DE PRODUCCION	NEGLIGENCIA	SECTOR PISCINA Y MECHERO ECOLOGICO	800 M2	200 BLS	10%	
137	13-Jul-04	Sacha	SACHA 93	LINEA DE FLUJO 6" POZO Q3	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO/ TODO EL SECTOR DE LAS TUBERIAS Y OLEODUCTO EN ACCESO A FINCA	150MTS2	4BL	10%	
138	3-Aug-04	Sacha	SACHA 118	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 118	LOCACION DEL POZO SACHA 118	DANO EN EL VRF ROTURA DE DRING		300	1BL	10%	
139	4-Aug-04	Sacha	PLATAFORMA SACHA 87	LOCACION SACHA 87	DANO EN EL VRF Y ROTURA DEL DRING	NEGLIGENCIA	TIERRA CON VEGETACION Y PANTANO	300 MTS2	1BL	10%	

140	4-Aug-04	Sacha	SACHA 07	LINEA DEL POZO SACHA 07	PASO ENTERRADO VIA INTERNA A 200METROS DE ESTACION SACHA 07(JUNTO ALCANTARILLA)	CORROSION DE LA LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 07	ESTERO ALEDANO	600 METROS LINEALES	POR CUANTIFICAR	32%	
141	4-Aug-04	Sacha	SACHA 89	PLATAFORMA SACHA 89	CORTE DE LINEA DE 4" FLUIDO MOTRIZ CON SUGUETA	ATENTADO	CRUDO ATOMIZADO EN VEGETACION Y PLANTIO	2000	10	10%	
142	12-Aug-04	Sacha	POZO SACHA 93	PLATARMA DEL POZO SACHA 93	LOCACION POZO 93	ROTURA TAPON 2" LINEA DE RETORNO		150 M2	4 BRL	10%	
143	24-Aug-04	Sacha	SACHA - 36	MINI ESTACION SACHA 36	PLATAFORMA DE POZO DE SACHA 36	DESGASTE HILOS DE ROSCA EN GRACERO BLOCK VALVE EST	TERRENO	160 MTS2	POR CUANTIFICAR	85%	
144	26-Aug-04	Sacha	SACHA -50	PLATAFORMA SACHA 50	CASETA LOCACION DEL POZO	DANO EN EL VRF	TERRENO	90M2	1BLR	75%	
145	28-Aug-04	Sacha	SACHA -40	LINEA DE FLUIDO MOTRIZ DEL POZO SACHA -40	A 200 METROS DEL CABEZAL DEL POZO SACHA 40	ATENTADO CORTE DE FLUIDO MOTRIZ CON SUGUETA		800 MTS2	1BLS	10%	
146	4-Sep-04	Sacha	SACHA 118	LINEA DE FLUJO	EN LA PLATAFORMA JUNTO AL CABEZAL DEL POZO SACHA 118	DANO EN LA UNIVERSAL	PLATAFORMA DEL POZO 118	600 M2	1	10%	
147	4-Sep-04	Sacha	SACHA 89	LINEA DE ALTA FLUIDO MOTRIZ SACHA 89	EN LA PLATAFORMA A 100 MTS DEL CABEZAL DEL POZO SACHA 89	CORTE DE LINEA	SE CONTAMINA FINCA ALEDANA +/- 1200MTS Y LA PLATAFORMA DEL POZO +/- 400MTS	2000 M2	10 BLS	10%	
148	12-Sep-04	Sacha	ANTIGUO OLEODUCTO AUCA SACHA	LINEA DE OLEODUCTO AUCA SACHA		CORROSION	TERRENO	30 MTS	3 BLS	80%	
149	19-Sep-04	Sacha	PLATAFORMA DE SACHA 191	LINEA DE FLUJO	LOCACION DEL POZO SACHA 191	ATENTADO	TERRENO	20 M2	1 BLS	75%	
150	27-Sep-04	Sacha	SACHA 18	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 18	LOCACION DEL POZO 18	ROTURA UNIVERSAL	TERRENO	20 MTS2	1 BL	10%	
151	1-Oct-04	Sacha	SACHA 123	LINEA DE FLUJO	A 150 METROS DE LOCACION DEL POZO SACHA 123	ATENTADO	TERRENO, CULTIVO DE CACAO, PLATANO, PASTO, ARBUSTOS Y SUELO	1200 M2	5 BLS	85%	
152	1-Oct-04	Sacha	SACHA 138	LINEA DE FLUJO INYECTOR POWER OIL	A 60 METROS DEL CABEZAL DEL POZO SACHA 138	ATENTADO	TERRENO CULTIVOS CON PLANTAS DE LIMON, CAFÉ, GUAYABA, MADERA, PASTOS Y ARBUSTOS	5240 M2	20 BLS	5%	
153	1-Oct-04	Sacha	SACHA 22	LINEA DE FLUJO DE 4"	LINEA POZO 22 A 50MTS 106	ATENTADO, AFLOJARON TUERCAS DE GRAPA	DERECHO DE VIA - ESTERO	800MTS2	3BRL	10%	
154	5-Oct-04	Sacha	SACHA 93	LINEA DE FLUJO	A UNOS 60 MTS DE LOCACION	CORROSION		10 MTS2	1/2BLS2		10%
155	5-Oct-04	Sacha	PUCUNA 10	LINEA DE BAJA DE 4" LINEA DE ALTA 3 1/2 DEL POZO PUCUNA 02	LOCACION DEL POZO PUCUNA 10	ROBO DE TUBERIA	DERECHO DE VIA AL ACCESO A PLATAFORMA A POZO PUC_10	100 M2	2 BL	15%	
156	6-Oct-04	Sacha	POZO SACHA 93	LINEA DE FLUJO	A UNOS 60MTS DE LA LOCACION	CORROSION	AFLORA CRUDO LINEA DE FLUJO +/- 20 GALONES	10MTS2	1/2 BRL	10%	
157	12-Oct-04	Sacha	SACHA 128	LINEA DE FLUJO DE 4"	CORROSION EXTERNA EN ABRAZADERA	CORROSION	DERECHO DE VIA	10M2	2 BLS	10%	
158	3-Nov-04	Sacha	SACHA 41	PLATAFORMA LINEA DEL POZO SACHA 41	DANOS EN LA VALVULA REGULADORA DE FLUJO (VRF)	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	2500MTS	3 BARRILES	11%	
159	20-Nov-04	Sacha	SACHA 166	LINEA DE FLUJO	A 300 METROS DEL POZO SACHA 19 A 1000 METROS DE LA ESTACION	CORTE DE LINEA	TERRENO	30 M2	1/2 BL	15%	
160	28-Nov-04	Sacha	SACHA 44	SACHA 44	LINEA DE FLUJO	CORROSION INTERNA	TERRENO Y RIO ALEDANO (CULTIVOS, PALMITO Y VEGETACION)	300 M2	4 BLS	3%	
161	15-Dec-04	Sacha	SACHA 104	LINEA DE ALTA PRESION SACHA 104	A 60 METROS DEL CABEZAL DEL POZO	ATENTADO	VEGETACION MONTAÑA	2022 M2	50 BLS		
162	16-Dec-04	Sacha	SACHA 84	LINEA ALTA PRESION	A 100 METROS DEL CABEZAL DEL POZO SACHA 84	ATENTADO	PALMA AFRICANA Y ABSORCION EN EL SUELO	650 M2	30BLS		SE CONTINUA RECUPERANDO
163	16-Dec-04	Sacha	SACHA 175	LINEA DE FLUJO	A 50 METROS DEL CABEZAL DEL POZO	CORROSION	PLATAFORMA LOCACION DEL POZO	30 M2	1		80% RECUPERADO Y 20% ABSORCION DEL SUELO

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2004*

AREA - SHUSHUFINDI

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DANOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS
164	29-Mar-04	Shushufindi	SSFD 17E	VIA A LIMONCOCHA	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO DE 3 1/2"	CORROSION	CONTAMINACION DE SUELO Y PANTANO	1900 MT2	4 BLS.	27%	
165	7-Apr-04	Shushufindi	SSFD 17F	ENTRE LA VIA A EST. SUR Y SUROESTE Y INGRESO A PLATAFORMA SSFD 80	CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO DE 3 1/2"	CORROSION	CONTAMINACION A PROPIEDAD DE TERCEROS	20 MT2	4 GLS.	20%	
166	26-Apr-04	Shushufindi	POZO SHUSHUFINDI 17B	LINEA DE FLUJO DE 3 1/2 ROSCADA	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y ESTERO	150 M2	1BL	100%	
167	26-Apr-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 17	LINEA DE FLUJO DE 3 1/2 ROSCADA	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y ESTERO	150 M2	1 BRL	100%	
168	29-Apr-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 17A	LINEA ROSCADA DE 3 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	DANO DE ACCESO DE VIA, LIGADAS DE TUBERIAS Y ESTERO ADYACENTE	400 M2	2 BRLS	6%	
169	9-May-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 17J	LINEA ROSCADA DE 3 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y ESTERO ADYACENTE	RECONTAMINACION DE CUARTO DERRAME 200 M2	2 BLS	52%	
170	9-May-04	Shushufindi	POZO SHUSHUFINDI 17C	LINEA DE FLUJO ROSCADA DE 3 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y ESTERO ADYACENTE	RECONTAMINACION DEL CUARTO DERRAME 200 M2	2BLS	52%	
171	12-May-04	Shushufindi	POZO SHUSHUFINDI 17D	LINEA DE FLUJO ROSCADA DE 3 1/2".	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y ESTERO ADYACENTE	RECONTAMINACION DEL CUARTO DERRAME 1720m2	22 GALONES	15%	
172	18-May-04	Shushufindi	ESTACION SHUSHUFINDI NORTE	TANQUE EMPERNADO	ROTURA DE SELLOS DE LOS SEPARADORES	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE DERECHO DE INSTALACIONES DE PETROPRODUCCION	130 M2	3BLS	10%	
173	24-May-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 17K	LINEA DE FLUJO 3 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y DERECHO DE VIA DE PETROPRODUCCION	100M DE LARGO POR 1M DE LARGO.	1BL	804%	
174	24-May-04	Shushufindi	POZO SHUSHUFINDI 17G	LINEA DE FLUJO DE 3 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE TERRENO Y DERECHO DE VIA DE PETROPRODUCCION	100M DE LARGO POR 1M DE ANCHO	1BLS	80%	
175	27-Jun-04	Shushufindi	POZO SSFD-17 I	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y ESTERO ADYACENTE	750 M2	1BL		
176	30-Jun-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI-17H	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2"	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y ESTERO ADYACENTE	1000 M2 RECOMENDACION	2 BRL		
177	30-Aug-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 51	LINEA DE FLUJO DE 2 1/2"		CORROSION	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA PANTANO Y ALCANTARILLADO	5MTS	1BLS	10%	
178	10-Sep-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 96	LINEA DE FLUJO DEL POZO SHUSHUFINDI 96	A 800M DE LOCACION DEL POZO SHUSHUFINDI 96	CORROSION	CONTAMINACION A ESTERO, FINCA Y PANTANOS	1750MTS	10BRLS	10%	
179	25-Oct-04	Shushufindi	SSFD 64	LINEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO ESTACION NORTE CENTRAL	LINEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO DE 10 3/4" ENTRADA A LOCACION POZO SSFD 64	ROTURA DE LINEA POR GOLPE CON CUCHILLA DE M.NIVELA	FINCA, ESTERO Y PANTANOS	800 MTS2	600 BLS		
180	7-Nov-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 22A	LINEA DE FLUJO 6 5/8 DELL POZO SSFD 22A	LOCACION DEL POZO SSFD 22A	ATENTADO	CONTAMINACION DE SUELO	400 MTS2	20 BLS	10%	
181	27-Dec-04	Shushufindi	SHUSHUFINDI 75	VIA A LA VICTORIA	LINEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO 12"		CONTAMINACION VERTIENTE DE AGUA	160 MTRS2	6 BLS		TERRENO DEL SR. ANGEL BONILLA