

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS 2005**

AREA - AUCA

Miércoles, 24 de Mayo de 2006

T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
1	11-Jan-05	Auca	LÍNEA DE FLUJO DE 6" POZO YUCA 14	LOCACIÓN DEL POZO YUCA 14	LÍNEA ENTERRADA CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	640 M2	10 BLS.	-CONTROLADO-	SR. GUSTAVO SANCHEZ	P
2	16-Jan-05	Auca	PUMA 02	DERRAME DE LÍNEA DE FLUJO POZO PUMA 02	INTENTO DE ROBO	ATENTADO	RIACHUELO	2000 M2	1/2 BLS	CONTROLADO	SR. PABLO ROBLES	P
3	22-Jan-05	Auca	YUCA-13	LÍNEA DE FLUJO POZO YUCA 13	SUSTRACIÓN DE LA LÍNEA, CORTADO CON CORTAFRÍO	ATENTADO	CONTAMINACIÓN DE FINCA	300 M2	5 BLS.	CONTROLADO	SR. GUSTAVO SÁNCHEZ	P
4	25-Jan-05	Auca	PUMA-02 B	LÍNEA DE FLUJO DE 4" POZO PUMA-02 "B"	CORTE DE LÍNEA	ATENTADO	TERRENO	1000 M2.	1/2 BL.	-CONTROLADO-	SRA. JUANA SANAMBAY; SR. VÍCTOR CASTILLO MUÑOZ	P
5	2-Feb-05	Auca	AUCA 38	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 38	CORROSIÓN EXTERNA	CORROSIÓN	15 M2. FILTRADOS PROPIEDAD DE PPR.	1515 M2.	NO CUANTIFICADO	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
6	4-Feb-05	Auca	POZO AUCA 21	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA 21	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	LAGO	440 M2.	+/- 1 BLS.	-CONTROLADO-	SIN IDENTIFICAR	P
7	9-Feb-05	Auca	AUCA-25	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA 25	CORROSIÓN EXTERNA	CORROSIÓN		4 MT2.	+/- 1/2 GL. (AGUA)	100 % ADM. DIRECTA	SRA. OLGA MUÑOZ	E
8	12-Feb-05	Auca	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA 21	AUCA 21	A 50 M. DEL CABEZAL POZO AUCA 21(CORROSIÓN INTERNA)	CORROSIÓN	TERRENO	725 M2. (PPR 50 M2; AF 675 M2)	1 BLS.	100% ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
9	20-Feb-05	Auca	LÍNEA DE FLUJO 4 1/2" POZO AUCA SUR 05 "F"	AUCA SUR 05	A 1 KM. CABEZAL (CORROSIÓN EXTERNA)	CORROSIÓN	TERRENO	405 M2 (PPR 30 M2; AT 375 M2)	2 BLS	100 % ADM. DIRECTA	LEONCIO LAPO	E
10	2-Mar-05	Auca	AUCA 21	CABEZAL Y PLATAFORMA POZO AUCA 21		ATENTADO	DERECHO DE VÍA	400 M2	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
11	8-Mar-05	Auca	CONONACO 31	POZO CONONACO 31		FALLA HUMANA (N)	TERRENO	2600 M2	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO-	SR. RAMÓN PRADO, Y EL SR. GALDEZ ZAMBRANO	P
12	10-Mar-05	Auca	AUCA 16	LÍNEA DE FLUJO 4 1/2" POZO AUCA 16	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	120 M2 (PPR 60 M2; AT 60 M2)	1 BL.	-CONTROLADO-	SIN IDENTIFICAR	P
13	14-Mar-05	Auca	YUCA 12	LÍNEA DE FLUJO POZO YUCA 12	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	20 M2 (PPR 00 M2; AT 20 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR.	E
14	19-Mar-05	Auca	AUCA 25	LÍNEA DE FLUJO DE POZO AUCA 25	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	50 M2 (PPR 50 M2; AT 00 M2)	1 1/2 BL.	-CONTROLADO-	NO HAY	P
15	21-Mar-05	Auca	YUCA 12	LÍNEA DE FLUJO 6 5/8" POZO YUCA 12	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	600 M2 (PPR 00 M2; AT 600 M2)	10 BLS.	-CONTROLADO-	SRES. ADELMO GARRIDO, C. TROYA, M. CRUZ, P. RAMOS Y COMUNA PANIGUACOCCHA	P
16	21-Mar-05	Auca	AUCA 21	LÍNEA DE FLUJO 6 5/8" POZO AUCA 21	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA, TERRENO	2050 M2 (PPR 50 M2; AT 2000 M2)	1 BL	100 % ADM DIRECTA	SR. ARTURO COLES	E
17	26-Mar-05	Auca	YUCA 14	LÍNEA DE FLUJO POZO YUCA 14		ATENTADO	DERECHO DE VÍA	2000 M2 (PPR 20 M2; AT 1880 M2)	70 BLS.	-CONTROLADO-		P
18	28-Mar-05	Auca	YUCA 9	LÍNEA DE FLUJO DE POZO YUCA 9	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION		100 M2 (PPR 20 M2; AT 80 M2)	5 BLS.	CONTROLADO	SIN IDENTIFICAR	P
19	7-Apr-05	Auca	AUCA 04	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 04		ATENTADO	DERECHO DE VÍA	10 M2 (PPR 10 M2; AT 00 M2)	05 GLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
20	8-Apr-05	Auca	AUCA 10	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 10		CORROSIÓN	TERRENO, RIACHUELO	300 M2 (PPR 150 M2; AT 150 M2)	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
21	8-Apr-05	Auca	AUCA 15	LÍNEA TRONCAL A 300 M CABEZAL		ATENTADO	DERECHO DE VÍA	50 M2 (PPR 50 M2; AT 00 M2)	1/2 BL.	100 % ADM. DIRECTA	CONTROLADO	E
22	12-Apr-05	Auca	AUCA 09	LÍNEA DE FLUJO A 300 M. DEL CABEZAL	CALICHE	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA, PANTANO	1500 M2 (PPR 20 M2; AT 1480 M2)	Por cuantificar	CONTROLADO	SRA. ZOILA FREIRE	P
23	22-Apr-05	Auca	AUCA 25	A +/- 800 M DEL CABEZAL DEL POZO	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VÍA	30 M2 (PPR 00 M2; AT 30 M2)	2 GLS.	100 % ADM. DIRECTA	SRA. ZOILA MUÑOZ	E
24	22-Apr-05	Auca	AUCA 38	A 500 M DEL CABEZAL DEL POZO	SE DA POR CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	20 M2 (PPR 20 M2; AT 00 M2)	10 GLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
25	8-May-05	Auca	CONGA 1	+/- 200 M DEL CABEZAL DEL POZO.	CORROSIÓN INTERNA.	CORROSION	DERECHO DE VÍA	200 M2. (PPR 40 M2; AT 160 M2)	4 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SR. PATRICIO ORTEGA	E
26	18-May-05	Auca	AUCA 37	LOCACIÓN Y ACCESO AL POZO 37	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	TERRENO	175 M2 (PPR 130 M2; AT 45 M2)	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SR. ROGELIO MONTALBÁN	E
27	1-Jun-05	Auca	AUCA 38	A 300 M2 LOCACIÓN DE POZO AUCA 38	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	TERRENO	510 M2 (PPR 10 M2; AT 500 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
28	1-Jun-05	Auca	AUCA 22	A 400 M LOCACIÓN POZO AUCA 22	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	600 M2 (PPR 100 M2; AT 500 M2)	4 BLS.	CONTROLADO (REF. M.194-PIN-AUC-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
29	4-Jun-05	Auca	AUCA 2	LOCACIÓN POZO AUCA 2	CORTE DE LÍNEA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA	2700 M2 (PPR 200 M2; AT 2500 M2)	NO CUANTIFICADO	-CONTROLADO-	SRA. HEROTEIDA CORONEL	P

30	19-Jun-05	Auca	AUCA 38	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 38	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VÍA	1060 M2 (PPR 60 M2; AT 1000 M2)	4 BLS.	-CONTROLADO-	Sra. Carmen Mera	P
31	26-Jun-05	Auca	AUCA 22	LÍNEA DE FLUJO AUCA 22	CORROSIÓN EXTERNA	CORROSION	DERECHO DE VÍA, TERRENO	3300 METROS LINEALES (00 ML; AT 3300 ML)	POR CUANTIFICAR	5 % CONTROLADO	JOSÉ AVEIGA Y JOSÉ BARRE	S
32	3-Jul-05	Auca	SECTOR KM. 3 VÍA PINDO	LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE 6 5/8" CIA. ENCAM	CORTE DE LÍNEA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA, VÍA CARROZABLE	4200 M2 (PPR 200 M2; AT 4000 M2)	NO CUANTIFICADO	CONTROLADO	SIN IDENTIFICAR	P
33	5-Jul-05	Auca	CONONACO 8	POZO CONONACO 8	CORROSIÓN EXTERNA	CORROSION	TERRENO	520 M2 (PPR 20 M2; AT 500 M2)	8 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
34	13-Jul-05	Auca	YUCA 13	LÍNEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO YUCA 13	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA, TERRENO	220 M2 (PPR 20 M2; AT 200 M2)	5 BLS.	-CONTROLADO-	Sr. Walter Vanegas (100 m2); Sra. Isabel Bono (100 m2)	P
35	13-Sep-05	Auca	ACCESO AL POZO AUCA 16	LÍNEA DE FLUJO 6 5/8" AUCA 16	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION		300 M2 (PPR 00 M2 ; AT 300 M2)	2 BLS.	VOLUMEN RECUPERADO 95%		P
36	5-Oct-05	Auca	LÍNEA DE FLUJO 8" AUCA 24	AUCA 24	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	TERRENO	24 M2 (PPR 00 M2; AT 24 M2)	20 GALONES	100%	SRA. OLGÁ MUÑOZ	E
37	1-Nov-05	Auca	LÍNEA DE OLEODUTO SECUNDARIO CONONACO-AUCA	± 800 M ANTES DEL PUEBLO CIUDAD BLANCA VÍA	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	VIVIENDA DE MADERA QUEMADA (5 M X 5M) SU UBICACIÓN NO CUMPLÍA CON LA LEY DE HIDROCARBUROS	400 M2	20 GLS.	-CONTROLADO-	SR. FAJARDO JOBO	P
38	7-Nov-05	Auca	LÍNEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA 38	A +/- 600 METROS DEL CABEZAL DEL POZO	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VÍA	30 M2 (PPR 30 M2; AT 00 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA	NO	E
39	7-Nov-05	Auca	PLATAFORMA DE CONTROLES POZO AUCA 18	A 50 M DEL CABEZAL DEL POZO	DAÑOS POR OTROS	ATENTADO	LOCACIÓN PLATAFORMA POZO	16 M2 (PPR 16 M2; AT 00 M2)	6 GLS.	100 % ADM. DIRECTA (REF.M.409-PIN-AUC-2005)	NO	E
40	28-Nov-05	Auca	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA 22	AUCA 22	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	TERRENO, LAGUNA	500 M2 LINEAL 3 M DE ANCHO	40 BLS.	CONTROLADO REF: M.426-PIN-AUC-2005	10 FAMILIAS (4 FAMILIAS DIRECTAS: SRES. GUIDO BARRE, GERMAN GUANBSHO, JOSE AVEIGA Y MILTON RAMOS	P
41	24-Dec-05	Auca	LÍNEA DE ALTA AUCA 3 DE 3 1/2"		ATENTADO	ATENTADO		30.000 M2 (PPR 24 M2; AT 29976 M2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (REF: M. 454-PAM-AUC-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
42	31-Dec-05	Auca	POZO AUCA 51		NEGLIGENCIA DEL OPERADOR, LO QUE PROVOCÓ EL REBOSAMIENTO	FALLA HUMANA		300 m2 (PPR 20m2; AT 280 m2)	2 BLS.	85% (REF: M. 462 PAM-AUC-2005)		E

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS 2005**

AREA - LAGO AGRIO Y LIBERTADOR

T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
43	18-Jan-05	Lago Agrio	GUANTA	LÍNEA DE FLUJO ESTACIÓN GUANTA # 05	DANO EMPAQUE DE BRIDA VALVULA BLOCA A 20 MT. ESTACIÓN GUANTA CENTRAL	FALLA DE EQUIPO		15 M2.	1BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
44	15-Mar-05	Lago Agrio	GUANTA 9	LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE 4 1/2" POZO GUANTA 9	BOTA DE TANQUE CON PROBLEMAS	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	70 M2 (PPR 10 M2; AT 60 M2)	3 BLS.	-CONTROLADO-	SIN VICENTE YUMBO	E
45	26-Mar-05	Lago Agrio	A LA ALTURA DEL SECTOR EL ENO		RUPTURA LÍNEA DEL OLEODUCTO SECUNDARIO SACHA - LAGO AGRIO POR IMPACTO A PLATAFORMA.	FALLA HUMANA (N)		1800 M2 (PPR 400 M2; AT 1400 M2)	3920 BLS.	-CONTROLADO-	SECTOR CONANBO (ESCUELA "EL ORO")	P
46	2-Apr-05	Lago Agrio	LAGO AGRIO 34	LÍNEA DE TRANSFERENCIA POZO LAGO 34	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA TERRENO	204 M2 (PPR 4 M2; AT 200 M2)	2 BLS.	CONTROLADO	SIN IDENTIFICAR	P
47	3-Jun-05	Lago Agrio	GUANTA LAGO KM. 19		CORROSION INTERNA DE LA TUBERÍA	CORROSION	DERECHO DE VÍA	1200 M2 (PPR 140 M2; AT 1060 M2)	2 BLS.	(Se recupera crudo y se realiza limpieza)	SIN IDENTIFICAR	S
48	4-Oct-05	Lago Agrio	LAGO 30	PLATAFORMA DEL POZO LAGO 30	CORTE DE LA LÍNEA SE DESCONOCE	ATENTADO	TERRENO	12 M2	5 GALONES	40 %	SIN IDENTIFICAR	P
49	17-Oct-05	Lago Agrio	ESTACIÓN GUANTA CENTRAL	ESTACIÓN GUANTA CENTRAL PERO SE INSERTA F/NOTIF. 17/10/2005	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA (N)		POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.37-PIN-LAG-2005)		P
50	9-Nov-05	Lago Agrio	LÍNEA DE TRANSFERENCIA 6 5/8" PARAHUACU - LAGO AGRIO		DESGASTE DEL EMPAQUE DE GRAPA	FALLA DE EQUIPO		320 M2	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (REF: M001-MEC-PAM-2005)	NO	P
51	19-Nov-05	Lago Agrio	LÍNEA DE FLUJO 3" DE SUCCIÓN DE POWER OIL LAGO 41 CERCA DE LA PLATAFORMA LAGO 10	LAGO 41 CERCA PLATAFORMA LAGO 10	CORTE DE LÍNEA 3"	ATENTADO	TERRENO	4- 20 M2	3 BLS.	(REF.M 316-PAM-2005)	SIN IDENTIFICAR	T
52	17-Dec-05	Lago Agrio	GUANTA 9	LÍNEA DE FLUJO DE 6" PACAYACU 02	CORTE DE LÍNEA CON CEGUETA	ATENTADO	NINGUNA	16 M2 (PPR 10 M2; AT 66 M2)	1/2 GALON	100 % (REF: M.044-SIA-LA-2005)	NO	E
53	3-Jan-05	Libertador	PACAYACU 02	LÍNEA DE FLUJO POZO PACAYACU 02		ATENTADO	TERRENO Y AREAS PANTANOSAS Y RIBERA DEL RIO	20000 M2	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO CIA. ECUAVITAL	ALGUNOS PROPIETARIOS	P
54	6-Jan-05	Libertador	TETETE 12	LÍNEA DE FLUJO, POBLACION CHONE 1	A 800 METROS AL NORTE DE LA PLATAFORMA DE TTT 04	FALLA DE EQUIPO	TERRENO Y VIVIENDA	1200 M2	3 BLS	100 % ADM. DIRECTA	SR. HONORATO BAKE	E
55	7-Jan-05	Libertador	SECOYA	LÍNEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO PICHINCHA SECOYA	A 400 METROS ANTES DE LA ESTACION SUCUMBOS	ATENTADO	TERRENO Y PANTANO	1500 M2	4 BLS	CONTROLADO	SR. QUEZADA	P
56	8-Jan-05	Libertador	PICHINCHA SECOYA	A 2 KM. DEL PRIMER PUENTE VIA Y DE HARBERTH SECOYA	TUBERÍA PERFORADA CON BROCA	ATENTADO	ESTERO	30 M2	3 GALONES	100 % ADM. DIRECTA	SR. HORACIO ALVAREZ	E
57	8-Jan-05	Libertador	LÍNEA DE TRANSFERENCIA PICHINCHA SECOYA - B	A 10 M DEL PRIMER PUENTE VIA Y DE HARBERTH SECOYA	ABREN VALVULA DE 4" DE DRENAJE	ATENTADO	ESTERO	25000 M2.	700 BLS	49.2 % GARNER O/T 162879	SRES. ANGEL CASTILLO, KLEVER CEDENO, ASOCIACION DEL FEPP, HORACIO ALVAREZ, BRACELIN ALVAREZ, DANIEL ALVAREZ, RENALDO MONTENEGRO, POLIBIO ALVAREZ.	T
58	10-Jan-05	Libertador	SHUARA 11	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SHUARA 11	A 200 METROS AL NORTE DEL POZO SHUARA 05 Y 2500 DEL CABEZAL DEL POZO SHUARA 11	CORROSIÓN	TERRENO DE VÍA Y UNA PEQUEÑA AREA DE TERRENO ALEDANO.	120 M2	2 BLS	100 % ADM. DIRECTA		E
59	21-Jan-05	Libertador	ESTACIÓN TAPI	CUBETO ESTACION TAPI	ROTURA EMPAQUE VALVULA BLOCK 4 1/2 X 150	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA DE ESTACIÓN Y PANTANO ALEDANO	300 M2.	4 BLS	CONTROLADO	SR. JOSÉ ALVARADO Y PATRICIO JIMENEZ	P
60	23-Jan-05	Libertador	SHUSHUQUI 01	LÍNEA DE FLUIDO MOTRIZ POZO SSO. 01	CORTE DE LÍNEA A 25 MT. SUR CABEZAL SSO. 01	ATENTADO	DERECHO DE VÍA Y TERRENO(ARBUSTOS CON HOJAS MANCHADAS)	60 M2.	6 GLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
61	2-Feb-05	Libertador	SECOYA 17	LÍNEA DE FLUJO SECOYA 17	CORTE DE LÍNEA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA Y TERRENO	315 M2.	APROXIMADAMENTE 2 BLS.	36 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
62	3-Feb-05	Libertador	TETETE	LÍNEA DE FLUJO PEÑA BLANCA (LÍNEA FUERA DE SERVICIO)	A 300 METROS DE LA ENTRADA OCAÑO	CORROSIÓN	LAGUNA	10000 M2.	APROX. 1 BLS.	-CONTROLADO-	SR. SEGUNDO TROYA Y SR. VÍCTOR MONTERO	P
63	4-Feb-05	Libertador	PARAHUACO 03-B	SUMIDERO PARAHUACO 03-B	EL SUMIDERO DEL POZO SE DESBORDA POR LA LLUVIA (PLATAFORMA INUNDADA)	FALLA HUMANA (N)	PLATAFORMA TERRENO Y PANTANO	2150 M2.	APROX. 1/2 BL.	100 % ADM. DIRECTA	SR. JULIO CASTRO	E
64	5-Feb-05	Libertador	SUMIDERO DEL POZO TAPI 05	TAPI	COLAPSO REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA (N)	TERRENO Y PANTANO	2160 M2 (PPR 00 M2; AT 2160 M2)	1 BL.	50 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
65	16-Feb-05	Libertador	SHUARA 15	SHUARA 15	LÍNEA DE FLUJO CORTADA EN PARTES DESDE LA BAYONETA EXTENSION 230 M.	ATENTADO	TERRENO, LOCACIÓN Y DERECHO DE VÍA	26 M2. (26 M2 AT. POR DETERMINAR)	13 GALONES.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
66	19-Feb-05	Libertador	SECOYA 34	ACCESO A POZO SECOYA 34	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO Y PANTANO	180 M2. (PPR 100 M2; AT 80M2)	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
67	3-Mar-05	Libertador	PICHINCHA 5	A LA ENTRADA POZO PICHINCHA 5	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	10 M2 (PPR 10 M2; AT 00 M2)	20 GLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
68	21-Mar-05	Libertador	SECOYA 14	LÍNEA DE FLUJO POZO SECOYA 14	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO (AREA ESTACION SUCUMBOS)	30 M2 (PPR 30 M2; AT 00 M2)	20 GLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
69	29-Mar-05	Libertador	CUYABENO 4	LÍNEA DE REINYECCIÓN DE AGUA CUYABENO 4		CORROSIÓN	CONTAMINACION DE ESTERO Y VEGETACIÓN	200 M2 (PPR 00; AT 200 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
70	3-Apr-05	Libertador	PICHINCHA 8	LÍNEA DE FLUJO PICHINCHA 8 A 200 M DE LA ENTRADA SHUARA	CORROSION INTERNA Y EXTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	30 M2 (PPR 30 M2; AT 00 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA	NO HAY	E
71	14-Apr-05	Libertador	CUYABENO (SANSALHURI 09)	ACCESO AL POZO CUY 02 LÍNEA POZO SSH 09	CORROSION INTERNA DE TUBERÍA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN SUELO Y VEGETACIÓN	200 M2 (PPR 00 M2 AT 200 M2)	10 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
72	18-Apr-05	Libertador	TAPI	LÍNEA DE TRANSFERENCIA FRONTERA TETETE	CALICHE LÍNEA DE TRANSFERENCIA	CORROSIÓN	TERRENO, ESTERO Y PANTANO	12300 M2 (PPR 300 M2; AT 12000)	10 BLS.	-CONTROLADO-	SRES: ARGENO LEÓN, PATRICIO JIMENEZ Y LIDIA PARDES	P

73	18-Apr-05	Libertador	SHUARA 14	LÍNEA DE FLUJO SHUARA 14, CERCA DE LA ENTRADA DEL POZO SHUARA 10		ATENTADO	DERECHO DE VÍA Y TERRENO CON MALEZA	200 M2 (PPR 20 M2; AT180 M2)	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
74	20-Apr-05	Libertador	SECOYA	A 1000 M DEL SECTOR DENOMINADO AGUARICO TRES		ATENTADO	TERRENO Y ESTERO	300 M2 (PPR 00 M2; AT 300 M2)	POR CUANTIFICAR	41 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
75	30-Apr-05	Libertador	Y DE HARBERTH	SECOYA		ATENTADO	TERRENO (CULTIVOS) Y DERECHO DE VÍA	740 M2 (PPR 240 M2; AT 500 M2)	4 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
76	21-May-05	Libertador	CUYABENO 22	PISCINA API ACCESO CUYABENO 22	MALA OPERACION	FALLA HUMANA (N)	CONTAMINACIÓN DE AGUA, PISCINAS DE AMORTIGUAMIENTO	POR CUANTIFICAR	10 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
77	23-May-05	Libertador	PACAYACU 1	LÍNEA PACAYACU 1	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	TERRENO Y DERECHO DE VÍA	10000 M2 (PPR 00 M2; AT 10000 M2)	POR CUANTIFICAR	-CONTROLADO-	SIN IDENTIFICAR	P
78	15-Jun-05	Libertador	SHUARA 12	LÍNEA SHUARA 12	CORTE DE TUBERÍA	ATENTADO	TERRENO Y DERECHO DE VÍA	72 M2 (PPR 12 M2; AT 60 M2)	2 BLS.	10 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
79	16-Jun-05	Libertador	ESTACION SANSAHUARI		ROTURA DE VÁLVULA	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN DE SUELO	400 M2	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
80	3-Jul-05	Libertador	TETETE-SUCUMBOS	LÍNEA DE TRANSFERENCIA TETETE-SUCUMBOS	RECUPERACION LINEA DE TRANSFERENCIA TTT-SCY	FALLA HUMANA (N)	PANTANO Y DERECHO DE VÍA	410 M2 (PPR 10M2 ; AT 400 M2)	10 GLS.	-CONTROLADO-	SRES. CLEBER GUAJALA Y YLEJECER AGUILA.	P
81	1-Aug-05	Libertador	VÍA PUERTO EL CARMEN TRAPAOA	CUYABENO	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	50 M2	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA		E
82	8-Aug-05	Libertador	LÍNEA DE FLUJO ATACAPI 23	ATACAPI 23	PERFORAN LINEA DE FLUJO	ATENTADO	TERRENO, ESTERO Y DERECHO DE VÍA	12910 M2 (PPR 10 M2; AT 12900 M2)	50 BLS.	CONTROLADO-	SIN IDENTIFICAR	P
83	18-Aug-05	Libertador	Y DE HARBERTH VÍA A LAGO AGRIO	1 KM. PASANDO LA Y DE HARBERTH VÍA A LAGO AGRIO	CORTE DE LINEA DE OLEODUCTO CON SEGUETA	ATENTADO	TERRENO, ESTERO Y DERECHO DE VÍA	11510 M2 (PPR 10 M2; AT 11500 M2)	30 BLS.	Controlado	4 Fincas afectadas (Sres. Segundo Toapanta, Galo Rodríguez, Angel Castillo, Nico Pinada)	P
84	31-Aug-05	Libertador	SUCUMBOS	LÍNEA DE FLUJO POZO SECOYA 21	CORROSIÓN INTERNA Y EXTERNA	CORROSION	TERRENO, PANTANO Y DERECHO DE VÍA	3615 M2 (PPR 15 M2; AT 3600 M2)	10 BLS.	19% ADM. DIRECTA	SR. VITELIO TORRES	P
85	12-Sep-05	Libertador	ALEDANO PLATAFORMA CUYABENO 15	LÍNEA DE FLUJO CUYABENO 14	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	CONTAMINACIÓN SUELO Y PANTANO	4000 M2	2 BLS.	60% ADM. DIRECTA	SRES. BONIFACIO BALLELLA Y RUBEN CALDERÓN	P
86	15-Sep-05	Libertador	SUCUMBOS	A 400 METROS DEL SUR DEL PUENTE DEL RIO GRANITO	PERFORACION CON BROCA	ATENTADO	TERRENO, PANTANO, Y DERECHO DE VÍA	750 M2 (PPR 00M2; AT 750 M2)	5 BLS.	CONTROLADO	SIN IDENTIFICAR	P
87	19-Sep-05	Libertador	A 20 METROS ENTRADA POZO RENYECTOR SHUARA 18	SECOYA	CORROSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LINEA DE FLUJO	CORROSION	TERRENO, PANTANO ALEDANO Y DERECHO DE VÍA	550 M2 (PPR 50 M2; AT 500 M2)	5 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
88	24-Sep-05	Libertador	ALEDANO AL RIO CUYABENO CHICO	LÍNEA DE FLUJO CUYABENO 14 (REF: M.002-AMB-CUY-2005)	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	TERRENO.	800 M2	30 BLS. (RECUPERADO 28 BLS.)	100% ADM. DIRECTA	SR. FABIAN ROBALINO	E
89	24-Oct-05	Libertador	LÍNEA DE FLUJO POZO TETETE 2	TETETE	CORTE DE LINEA DE FLUJO DEL POZO TETETE 2 DE 4" CON SEGUETA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA	16 M2	10 GALONES	10% ADM. DIRECTA	NO	P
90	7-Nov-05	Libertador	CARRTERA KM. 23 VIA LAGO AGRIO. OBSERVACION: FIN SE INSERTA, SE DESCONOCE FECHA EXACTA	CUYABENO	DAÑOS POR OTROS	ATENTADO	LEVE CONTAMINACIÓN POR CRUIDO PULVERIZADO EN DERECHO DE VÍA Y FINCA	300 M2	1/4 BL.	CONTROLADO (M.056-PIN-CUY-2005)	SR. LUIS FONSECA	P
91	22-Nov-05	Libertador	CUYABENO, Carretera Km. 23 vía a Lago Agrio		ATENTADO	ATENTADO	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y VEGETACIÓN	900 M2	1 BL.	100% ADM. DIRECTA REF: M.023-AMB-CUY-2005	SR. LUIS FONSECA	E
92	27-Nov-05	Libertador	ESTACION TAPI	TAPI	LIQUEO DE BOMBA REDA	FALLA DE EQUIPO	TERRENO, ESTERO Y PANTANO	360 M2	2 BLS.	CONTROLADO (REF: M.017-PAM-LIB-2005)	PATRICIO JIMENEZ	P
93	28-Nov-05	Libertador	LÍNEA POZO SHUSHUQUI 16	SHUSHUQUI 16	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA, TERRENO Y PANTANO	440 M2 (PPR 12 M2; AT 428 M2)	2 BLS.	20% ADM.DIRECTA (REF: M.018-PAM-LIB-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
94	30-Nov-05	Libertador	LÍNEA DE FLUJO SHUSHUQUI 16	FRENTE AL CUERPO DE INGENIEROS	CORROSIÓN	CORROSION		9 M2	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA (REF:M.020-PAM-LIB-2005)		E
95	3-Dec-05	Libertador	Estación Tapi	Sumidero de separadores Estación Tapi.	Rebose sumidero por torrencial aguacero	FALLA HUMANA	Terreno	2300 m2 (PPR 300 M2; AT 2000 M2	5 Bls.	CONTROLADO (Ref: M.022-PAM-LIB-2005)	Sr. Patricio Jiménez	P
96	9-Dec-05	Libertador	Entrada a plataforma Cuy-15	Cuy-14	Caliche	CORROSION	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	40 M2	9 BLS.	100 % CONTROLADO	SR. BONE	E
97	11-Dec-05	Libertador	LÍNEA POZO PARAHUACU 3B	PARAHUACU	CORTE Y ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	CONTAMINACIÓN EN DERECHO DE VÍA Y PEQUEÑO PANTANO	100 M2	23 GLS.	20% CONTROLADO (REF: M.037-PAM-LIB-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
98	18-Dec-05	Libertador	LÍNEA DE FLUJO POZO SHUSHUQUI 16		NO HUBO LA COORDINACIÓN ADECUADA PARA LA OPERACIÓN EN EL POZO	FALLA HUMANA	PLATAFORMA Y ÁREAS ALEDAÑAS	NO DETER PPR 100 m2 AT 200 m2 sin contar con es	No cuantificado	CONTROLADO (REF: M.043-PAM-LIB-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
99	23-Dec-05	Libertador	CUYABENO	LÍNEA DE FLUJO POZO CUYABENO 14	CORROSIÓN	CORROSION	CONTAMINACIÓN DE DERECHO DE VÍA	100 m2 (PPR 100 m2; AT 0 m2)	2 Bls.	100 % ADM. DIRECTA (REF: M.046-PAM-LIB-2005)	NO	E
100	23-Dec-05	Libertador	PICHINCHA 10	PICHINCHA	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	CONTAMINACIÓN EN PLATAFORMA Y ÁREAS ALEDAÑAS	400 m2 (PPR 300 m2; AT 100 m2)	2 Bls.	CONTROLADO (REF: M.046-PAM-LIB-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
101	31-Dec-05	Libertador	SECOYA	LÍNEA DE FLUJO POZO SECOYA 15 TRAMO 9-10	CALICHE EN TUBERIA DE 4 1/2" CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VÍA Y TERRENO	600 m2 (PPR 100 m2; AT 500 m2)	8 Bls. Recuperado 7.5 Bls.	CONTROLADO (REF: M.053-PAM-LIB-2005)	SIN IDENTIFICAR	P
102	27-Nov-05	Libertador-Cuyabeno	CUYABENO, Sansahuari 2	ALTURA KM. 24 VÍA SANSAHUARI	CALICHE	CORROSION	CONTAMINACIÓN DE SUELO, VEGETACIÓN Y PEQUEÑO ESTERO	1200 M2	+- 13 BLS.	95 % ADM. DIRECTA (REF: M.024-AMB-CUY-2005)	SR. RODRIGO CÓNDROR	P

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS 2005**

AREA - SACHA

T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
103	1-Jan-05	Sacha	SACHA 42	PLATAFORMA DEL SACHA 42	ROTURA DE ORIGINAL DEL V.R.F.	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA DEL POZO	100 M2	2 BL	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
104	4-Jan-05	Sacha	SACHA 89 B	LINEA DE FLUJO DE 4" DEL POZO SACHA 89	CORTE CON SIERRA	ATENTADO	DERECHO DE VIA	30 M2	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
105	12-Jan-05	Sacha	POZO SACHA 12	LINEA DE FLUJO DE 4"	CORTE DE LINEA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y PLATAFORMA	300 M2.	5 BLS	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
106	13-Jan-05	Sacha	SACHA 32	VALVULA DE AGUJA DEL CABEZAL DEL POZO SACHA 32	MANIPULACION DE LA VALVULA DE AGUJA	ATENTADO	DERECHO DE VIA	100 M2	1BL	100 % ADM. DIRECTA		E
107	14-Jan-05	Sacha	SACHA 173	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8 DEL POZO SACHA 173	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VIA	9 M2	1/2 BLS	100 % ADM. DIRECTA		E
108	28-Jan-05	Sacha	SACHA 47	LINEA DE FLUJO DE 4" DEL POZO SA. 47	A 30 MT. DEL CABEZAL	ATENTADO	LAGO	850 M2 (PPR 50 M2; AT 800 M2)	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	POR IDENTIFICAR	E
109	31-Jan-05	Sacha	SACHA 47	LINEA DEL FLUJO DE 4" POZO SACHA 47	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO PROPIEDAD DE INIAP	300 M2.	4 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
110	4-Feb-05	Sacha	SACHA 42	PLATAFORMA POZO SACHA 42	DANO VRF	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA DEL POZO EN UN AREA 100 M2.	100 M2.	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
111	7-Feb-05	Sacha	SACHA	PLATAFORMA POZO SACHA 152	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	400 M2 (PPR 80 m2; AT 800 M2)	50 BLS.	83 % ADM. DIRECTA (M.009-D-SAC-2005)	SIN IDENTIFICAR	T
112	11-Feb-05	Sacha	SACHA 10	LINEA DEL POZO SACHA 10	A 100 M. DEL CABEZAL HACIA LA ESTACION	ATENTADO	POTRERO	10 M2. (PPR 00 M2; AT 10 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA (M.009-D-SAC-2005)	SIN IDENTIFICAR	E
113	12-Feb-05	Sacha	SACHA 75	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 75	ROTURA DEL ORING DE LA VALVULA VRF	FALLA DE EQUIPO	FOLLAJE DE CULTIVOS	3800 M2. (PPR 2400 M2 AT. 1500 M2.)	4 BL.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
114	13-Feb-05	Sacha	SACHA 148	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 148	SACHA MANIPULACION DE VALVULA WING DEL KASING	ATENTADO		400 M2.	4 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
115	15-Feb-05	Sacha	SACHA 39	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2 POZO SACHA 39	SACHA 39	ATENTADO	TERRENO	50 M2 (PPR 00 M2; AT 50 M2)	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR. (SE DESCONOCE FECHA DE SINIESTRO) HNOTIFICACIÓN: 15-02-2005	E
116	16-Feb-05	Sacha	SACHA 135	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SACHA 135	SACHA 135	CORROSIÓN EXTERNA E INTERNA	TERRENO	10 M2.	0,5 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SR. ROMÁN	E
117	18-Feb-05	Sacha	SACHA 24	LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 24	CORTE DE LINEA	ATENTADO	ACEQUIA DE 10 M2. PELICULAS ACETOSAS	210 M2 (PPR 10 M2; AT 200 M2)	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
118	18-Feb-05	Sacha	SACHA 03	LINEA DE FLUJO MOTRIZ DE 4 1/2" POZO SACHA 03	CORTE DE LINEA CON SIERRA	ATENTADO	TERRENO. PLANTACION DE PALMITO	8030 M2. (PPR 00 M2; AT 8030 M2.)	20 BLS.	2 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
119	20-Feb-05	Sacha	SACHA 112	LINEA DE ALTA PRESION DEL POZO SACHA 112	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO. ESTERO.	17000 M2 (PPR 2500 M2; AT 14500)	800 BLS. RECOBRADO SE VALORARA LUEGO / LA RECUPER.	-CONTROLADO-	SECTOR INIAP.	P
120	23-Feb-05	Sacha	SACHA 51	LINEA SECUNDARIA DEL POZO SACHA 51	DAÑO EN VALVULA	FALLA DE EQUIPO		9 M2 (PPR 6 M2; AT 00 M2)	1/2 BL	100 % ADM. DIRECTA		E
121	24-Feb-05	Sacha	SACHA 28	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SACHA 28	OCCASIONADA POR MAQUINARIA DEL C. ING. DEL EJÉRCITO	FALLA HUMANA (N)	TERRENO (PALMA AFRICANA)	200 M2 (PPR 100 M2; AT 100 M2)	50 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
122	24-Feb-05	Sacha	SACHA POZO INYECTOR 06	A 200 MTS. DEL CABEZAL LINEA DE AGUA DE FORMACIÓN DE 4" POZO INYECTOR 06		ATENTADO	TERRENO	2 HA.	200 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
123	28-Feb-05	Sacha	SACHA 186	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SACHA 186	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	150 M2 (PPR 00 M2; AT 150 M2)	3 BLS.	20 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
124	28-Feb-05	Sacha	SACHA 12	LINEA DE FLUJO 4 1/2" POZO SACHA 12	CORTE DE LINEA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	170 M2 (PPR 100 M2; AT 70 M2)	4 BLS	100% ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
125	1-Mar-05	Sacha	SACHA 143	LINEA DE POWER OIL DE 3 1/2" POZO SACHA 143	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO	200 M2 (PPR 00 M2; AT 200 M2)	5 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
126	5-Mar-05	Sacha	SACHA 93	ACCESO AL POZO SACHA 93. LINEA DE 6"	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VIA	9 M2 (PPR 6 M2; AT 00 M2)	1 BL	100 % ADM. DIRECTA		E
127	10-Mar-05	Sacha	SACHA 124	LINEA DE 6 5/8" DEL POZO SACHA 124	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y PISCINA	3125 M2 (PPR 100 M2; AT 2025 M2)	4 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	E
128	10-Mar-05	Sacha	ESTACION SACHA NORTE 2		REBOSAMIENTO DE SUMIDEROS	FALLA HUMANA (N)		260 M (PPR 200 M. AT 50 M)	2 BL	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
129	16-Mar-05	Sacha		A LA ALTURA DEL CAMPAMENTO CIA. TESCA	RUPTURA DE LINEA DE 3 1/2" DE ALTA PRESION (IMPACTO DE VEHICULO. PRODUCTO DE UN CHOQUE)	FALLA HUMANA (N)	TERRENO Y DERECHO DE VIA	4450 M2 (PPR 450 M2; AT 4000 M2)	300 BLS.	5 %	SIN IDENTIFICAR	P
130	25-Mar-05	Sacha	SACHA 93	LINEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 93	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VIA	16 M2 (PPR 16 M2; AT 00 M2)	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
131	28-Mar-05	Sacha	SACHA 116	LINEA DE POWER OIL POZO SACHA 116	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO	2060 M2 (PPR 60 M2; AT 2000 M2)	4 BLS.	31 % ADM. DIRECTA	SRA. ANGELICA DELGADO	S
132	6-Apr-05	Sacha	PLATAFORMA SACHA 185	CABEZAL DEL POZO		FALLA DE EQUIPO		100 M2 (PPR 100 M2; AT 60 M2)	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
133	9-Apr-05	Sacha	SACHA 84	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SACHA 84	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO		100 M2 (PPR 100 M2; AT 00 M2)	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
134	10-Apr-05	Sacha	SACHA 186	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SACHA 186	CALICHE LINEA DE FLUJO 4 1/2"	CORROSIÓN		100 M2 (PPR 00 M2; AT 100 M2)	4 BLS.	12 %	SIN IDENTIFICAR	P
135	10-Apr-05	Sacha	SACHA 161	PLATAFORMA POZO SACHA 161	ROTURA DE CANERIA DE INYECCION DE QUIMICO POR MOTONIVELADORA CIA. CORECAM	FALLA HUMANA (N)	LOCACION DEL POZO	50 M2 (PPR 30 M2; AT 20 M2)	2 BLS	100% ADM. DIRECTA		E
136	30-Apr-05	Sacha	SACHA CENTRAL	ESTACION SACHA CENTRAL	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO POR EXCESO DE LLUVIA	FALLA HUMANA (N)	PATIO Y ACEQUIA RECORRIDO DE AGUA LLUVIA	8959,6 (PPR 3500 M2; AT 5459,60 M2)	4 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
137	22-May-05	Sacha	SACHA SUR	SUMIDERO ESTACION SACHA SUR	VACUUN NBP ABRE VALVULA TOTAL. BOMBA NO ABASTECE EL DESALOJO	FALLA HUMANA (N)	PROPIEDAD DE PPR	50 M2	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
138	22-May-05	Sacha	Entrada La Parker		CAIDA DE MANGUERA Y LA VALVULA SEMIABERTA DEL VACUUM. RAZON POR LA CUAL SE DRENO EL AGUA CON CRUDO EN LA VIA	FALLA HUMANA (N)		60 M2 (PPR 60 M2; AT 60 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA		E

139	24-May-05	Sacha	SACHA CENTRAL	ESTACION SACHA CENTRAL (TANQUE EMPERNADO)	FALLA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL AUTOMATICO DE LA ACT NO. 1	FALLA DE EQUIPO		300 M2 (PPR 300 M2; AT 00 M2)	75 BLS.	100 % ADM. DIRECTA				E
140	25-May-05	Sacha	SACHA 80	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8"	CORROSION EXTERNA	CORROSION	DERECHOS DE VIA	1675 M2 (PPR: 1540 M2; AT 135 M2)	220 BLS.	10% ADM. DIRECTA (CONTROLADO)				S
141	12-Jun-05	Sacha	SACHA 116 B	LINEA DE FLUJO POZO SACHA 116	CORTE DE LINEA	ATENTADO		2830 M2 (PPR 80 M2; AT 2750 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR			E
142	29-Jul-05	Sacha	SACHA 82	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" SACHA 82	CORROSION INTERNA	CORROSION		825 M2 (PPR 825 M2; AT 00 M2)	10 Bls.	100 % ADM. DIRECTA, CONTROLADO				E
143	2-Aug-05	Sacha	SACHA 186	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" SACHA 186	CORROSION INTERNA	CORROSION	AREA PANTANOSA	610 M2 (PPR 10 M2; AT 600 M2)	1 BL.	100 % ADM. DIRECTA				E
144	6-Aug-05	Sacha	SACHA 161	LINEA DE FLUJO 8" SACHA 161	AFLOJAN LAS TUERCAS	ATENTADO	TERRENO	320 M2 (PPR 20M2; AT 300 M2)	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA				E
145	6-Aug-05	Sacha	OLEODUCTO SECUNDARIO SACHA CENTRAL	ESTACION SACHA CENTRAL OLEODUCTO SECUNDARIO SACHA CENTRAL	CORROSION INTERNA	CORROSION	NINGUNA	400 M2 (PPR 400 M2; AT 00 M2)	10 BLS.	100 % ADM. DIRECTA				E
146	8-Aug-05	Sacha	SACHA 106	LINEA DE 3" POWER OIL POZO SA-161	CORROSION INTERNA	CORROSION	RIO YANAQUINCHA TERRENO.	PPR100 M2; POR DETERMINAR AREA TOTAL	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO CIA, PTI	SIN IDENTIFICAR			P
147	17-Aug-05	Sacha	SACHA 163	LOCACION POZO SACHA 163	PRESURIZACION POR MOTIVO DE CIERRE DE POZO BES	ATENTADO	TERRENO, POTRERO	POR CUANTIFICAR	5 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SR. TORRES Y ESTERILLA			E
148	17-Aug-05	Sacha	SACHA 161	LOCACION POZO SACHA 161	VALVULA DE 2" CASING- RECIRCULACION ABIERTA	ATENTADO	TERRENO, PLATAFORMA	POR CUANTIFICAR	50 BLS.	CONTROLADO-				P
149	18-Aug-05	Sacha	PLATAFORMA SACHA 189		ROTURA DEL CONECTOR DE LA VALVULA DE AGUJA	ATENTADO	TERRENO	2900 M2 (PPR 2000 M2; AT 900 M2)	20 BLS.	CONTROLADO				T
150	25-Sep-05	Sacha	SACHA 162	LINEA DE FLUJO SACHA 162	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	8250 M2 (PPR 00 M2; AT 8250 M2)	10 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR			E
151	3-Oct-05	Sacha	LINEA ALTA PRESION POZO SACHA 89	SACHA 89	CORTE DE LINEA	ATENTADO	PLANTACIONES DE MAIZ, CACAO, PALMITO, ETC.	5000 M2 (PPR 2000 M2; AT 3000 M2)	150 BLS.	CONTROLADO	SIN IDENTIFICAR			S
152	10-Oct-05	Sacha	PLATAFORMA POZO SACHA 3	PLATAFORMA SACHA 3	CORTE DE CENERIA	ATENTADO		50 M2 (PPR 50 M2 ; AT 00 M2)	3 BLS.	2%				P
153	28-Oct-05	Sacha	Estación Sacha Central rebosamientos de tanques empalmados		Falla del sistema desgasificador de la línea	FALLA DE EQUIPO		1800 m2	300 BLS.	70%				S
154	31-Oct-05	Sacha	PLATAFORMA SACHA 34		REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA	FINCA	110 M2 (PPR 100 M2; AT 10 M2)	4 GALONES	100 %	SIN IDENTIFICAR			E
155	5-Dec-05	Sacha	SACHA 47	LINEA DE 3 1/2" ALTA PRESION POZO SACHA 47	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO, ESTERO, MONTAÑA	10000 m2 (PPR 500 m2; AT 9500 m2)	35 Bls.	100% ADM. DIRECTA (Ref. M.056-D-SAC-2009)				E
156	19-Dec-05	Sacha	SUMIDERO SEPARADORES SACHA CENTRAL	SACHA CENTRAL	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA	TERRENO	10000 m2 (PPR 6000 m2, AT 4000 m2)	8 Bls.	100 % (REF: M.057-D-SAC-2005)	SIN IDENTIFICAR			E
157	31-Dec-06	Sacha	LINEA DE FLUJO DE 4" POZO SACHA 130		CORTE DE LINEA DE 4"	ATENTADO		300 m2 (PPR 00 m2; AT 300 m2)	5 Bls.	CONTROLADO (REF: 001-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR			P

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS 2005**

AREA - SACHA

T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
158	16-Jan-05	Shushufindi	SHUSHUFINDI 76	EN LA LINEA DEL POZO SSFD 76	INTENTO DE ROBO EN LA LINEA DEL POZO SSFD 76 TUBERIA DE 5 1/2"	ATENTADO	CONTAMINACIÓN A UN ESTERO	600 M2	4 BLS	100 % ADM. DIRECTA	SRA. SILVIA MANOSALVAS CASAÑA DE LEMA	E
159	20-Jan-05	Shushufindi	SHUSHUFINDI 76	A 40 MT. LOCALIZACIÓN	DAÑO EN VÁLVULA UNIVERSAL EN BAYONETA DE CABEZAL POZO SSFD. 76 TUBERÍA DE 5 1/2."	FALLA DE EQUIPO	60 M. MÁS LAGUNA (PARTE)	2016 M2.	10 BLS.	CONTROLADO	SRA. SILVIA M. CATAÑA DE LEMA	E
160	26-Jan-05	Shushufindi	SSFD. 82	LINEA DEL POZO SSFD. 82	A 400 METROS DE LOCALIZACIÓN	ATENTADO	CONTAMINACIÓN DE TERRENO FIRME	100 M2	2 BLS.	100 % ADM. DIRECTA	Sr. LEONEL GAVILANES	E
161	14-Feb-05	Shushufindi	SSFD 51	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" DEL POZO SSFD 51	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO	1800 M2. (PPR 00 M2; AT 1800 M2)	30 BLS.	90 % ADM. DIRECTA 22 JUN-2005	SRES. SIMÓN JIMENEZ, SEGUNDO GRANDA, JORGE JIMENEZ	P
162	12-May-05	Shushufindi	ESTACIÓN SSFD SUR OESTE SUR	VIA A PALMERAS DEL ECUADOR		CORROSION	TERRENOS ALEDANOS AL ESTERO	512 M2 (PPR 12 M2; AT 500 M2)	50 BLS.	51 % ADM. DIRECTA	SIN IDENTIFICAR	P
163	27-Jul-05	Shushufindi	SSFD 15-A	LINEA DE FLUJO SHUSHUFINDI 15-A	CORTE DE LINEA	ATENTADO	ESTERO Y TERRENOS DE FINCAS ALEDANAS	4000 M2	NO CUANTIFICADO	55 % ADM. DIRECTA CONTROLADO	SIN IDENTIFICAR	P
164	16-Aug-05	Shushufindi	SSFD 11	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" SSFD 11	ROTURA DE MANÓMETRO Y VOLANTE DE VÁLVULA ORBI DE LINA DE FLUJO DE 4", ocasionado por personal desconocido del paro BIPROVINCIAL	ATENTADO	CONTAMINACIÓN CON CRUDO A PLATAFORMA DEL POZO SSFD 11, POR EFECTOS DE ROTURA DE MANÓMETRO	180 M2 (PPR 180 M2; AT 00 M2)	20 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
165	17-Sep-05	Shushufindi	EST. CENTRAL AREA DE CONTADORES OXI	ESTACIÓN CENTRAL AREA CONTADORES OXI	ACOPLAMIENTO DE TOMA MUESTRA DE 1/2"	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y CANAL DE DRENAJE	45 M2	3 BLS.	100 % ADM. DIRECTA		E
166	21-Oct-05	Shushufindi	SSFD-80	LINEA DE FLUJO DE 6" 5/8 DEL POZO SSFD-80	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA	300 M2 (PPR 300 M2; AT 00 M2)	3 BLS.	0%	NO	P
167	1-Nov-05	Shushufindi	LINEA DE FLUJO 6" 5/8 DEL POZO SSFD 70	+- 300 NORTE ENTRADA POZO AG05	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y PANTANO	400 M2 (PPR 200 M2; AT 200 M2)	+- 3 BLS.	CONTROLADO (REF: M.244-PIN-SSFD-2005)	NO	P
168	22-Dec-05	Shushufindi	LINEA DE FLUJO 4" POZO SSFD 59	A 5 KM. DE LA ESTACIÓN AGUARICO	ROTURA DEL SELLO DE EMPAQUE DE VÁLVULA CHECK	FALLA DE EQUIPO	PANTANO DE 30 M2 Y LOCALIZACIÓN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA BOMBA/TRANSF.	120 M2 (PPR 120 M2; AT 00 M2)	1 BL.	CONTROLADO (REF: M.249-PIN-SSFD-2005)		P
169	30-Dec-05	Shushufindi	OLEODUCTO SECUNDARIO SSFD-LAGO AGRIO A 1 KM. APROX. DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PARA INYECCION DE AGUA		Robo de petróleo (se encontró válvula instalada para la extracción del crudo)	ATENTADO	CONTAMINACIÓN DEL ESTERO	AT: 1100 m2	69 Bls.	CONTROLADO (REF: M.01-PAM-SSFD-2006) SG	SIN IDENTIFICAR	T