



EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

INFORME CIFRAS PETROLERAS

**PERÍODO
ENERO – DICIEMBRE
2011**

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACION
ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Cifras provisionales

febrero de 2012



REACONDICIONAMIENTO DE POZOS

TRABAJOS CON TORRE

Año 2011

POZO	TRABAJO REALIZADO	BPPD ANTES	BPPD DESPUES	INCREMENTO BPPD
PICHINCHA - 05	Disparar, evaluar zona	160	225	65
SHUARA - 34 D	Disparar, evaluar zonas nuevas	13	155	142
ATACAPI - 11 BD	Pruebas iniciales y completación	-	737	737
SECOYA - 15	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	180	121	-59
TETETE - 07	Recuperar tubería de producción	16	-	-16
ATACAPI -12 D	Recuperar tubería de producción	82	-	-82
SHUSHUQUI - 15	Disparar, evaluar zonas nuevas	-	309	309
CUYABENO				
V.H.R. - 7	Cambio BHA. BES off	404	359	-45
V.H.R. - 21 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	118	861	743
SHUSHUFINDI				
SHUSHUFINDI - 133 D	Pruebas iniciales y completación	605	572	-33
AGUARICO - 06	Reparar cabezal en mal estado	-	-	-
SHUSHUFINDI - 129 D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	177	145	-32
AUCA				
AUCA - 97 D	Pruebas iniciales y completación	232	220	-12
AUCA - 82 D	Pruebas iniciales y completación	353	344	-9
YUCA - 17	Recuperar tubería de producción	17	-	-17
CONONACO - 01	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	271	208	-63
AUCA SUR - 03	Cambio BHA. BES off	1.055	789	-266
RÍO NAPO (SACHA)				
SACHA - 163 D	Asentar Tapon CIBP	121	119	-2
SACHA - 140 D	Punzar con cable arena "U"	-	-	-
TOTAL TRABAJOS : 27				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				1.444
MARZO				
LAGO AGRIO				
GUANTA - 24D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	220	191	-29
PARAHUACU - 01	Reparar cabezal en mal estado	151	183	32
PARAHUACU - 17D	Cambio BHA. Cavidad con defecto	150	206	56
LAGO AGRIO - 04	Cambio BHA. TBG colapsada	70	103	33
GUANTA - 22D	Disparar, evaluar zona	34	100	66
LIBERTADOR				
SHUARA - 06	Cambio BHA. Tubing roto	195	143	-52
SHUARA - 03	Cambio método de producción	109	201	92
PACAYACU - 04	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	252	88	-164
SHUARA - 34D	Bajar BHA electrosumergible	155	75	-80
SHUARA - 13	Cambio BHA. Bes off	30	130	100
SECOYA - 29	Cambio BHA. Bes off	136	28	-108
SHUARA - 25	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	126	97	-29
SECOYA - 15	Cambio BHA. Bes off	121	207	86
CUYABENO				
BLANCA - 01	Cambio BHA. Bes off	279	281	2
CUYABENO - 32D	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	253	803	550
VHR -18 D	Cambio BHA. Bes off	68	396	328
VHR - 17	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	334	347	13
SHUSHUFINDI				
AGUARICO - 04	Reparar cabezal en mal estado	-	-	-
AGUARICO - 04 R	Pruebas iniciales y completación	-	-	-
DRAGO - 05D	Cambio BHA. BES off	502	499	-3
AUCA				
CONONACO - 16	Cambio método de producción	63	60	-3
CONONACO - 21	Cambio BHA. BES off	105	149	44
AUCA - 09	Reparar cabezal en mal estado	313	387	74
AUCA - 97D	Cambio BHA. BES off	220	216	-4
PUCUNA - 01	Disparar y evaluar zonas nuevas	53	72	19
AUCA - 49	Cambio BHA. Comunicación TBG-CSG	506	422	-84
RÍO NAPO (SACHA)				
SACHA - 181 D	Reparar equipo BES	198	88	-110
SACHA - 242 D	Aislar hollin con CIBP, Punzonar arena "U"	168	148	-20
SACHA - 160 D	Repunzonar "HS", evaluar y completar con BES	69	176	107
SACHA - 63 D	Aislar HI. Repunzonar U. Evaluar y completar	29	119	90
TOTAL TRABAJOS : 30				
TOTAL RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN				1.006