

**PROYECTO ELIMINACIÓN DE PISCINAS CONTAMINADAS EN EL DISTRITO
AMAZÓNICO Y LIMPIEZA DE DERRAMES-PEPDA**

INFORME AMBIENTAL ANUAL

1. DATOS GENERALES

1.1.	Nombre del Proyecto y Denominación del Área:	Eliminación de Piscinas Contaminadas en el Distrito Amazónico y Limpieza de Derrames
1.2	Localización Geográfica del Proyecto:	Provincia: Orellana Provincia: Sucumbíos Cantón: Joya de los Sachas Cantón: Shushufindi Cantón: Coca Cantón: Lago Agrio
1.4.	Compañía Operadora:	PETROPRODUCCIÓN
1.5.	Datos de la Operadora:	Av. 6 de Diciembre # 4626 y Gaspar Cañero. Teléfono: 2440333
1.6.	Representante Legal:	Ing. Francisco Silva
1.7.	Equipo Técnico:	Coordinadores del Proyecto: Ing. Jorge Mideros, Ing Jorge Vivanco , Ing. Marcelo Nieto Doctor en Biología: Armando Ruiz Ingenieros Ambientales: Lorena Cevallos, Paul Defaz Ingenieros Químicos: Patricio Manobanda, Jorge Cordones Ingenieros Mecánicos: Jonhy Monta, Cesar Arregui Ingenieros Civiles: Roberto Carvajal, Marcos Maji Ingenieros Agrónomos: Roberto Valarezo, David Vallejo Ingenieros Biotecnólogos: Daniel Hidalgo, Sandra Navas Biólogos: Pedro Recto Microbiólogos: Vanesa Estrella, Pablo Serrano Relacionadores Comunitarios: Juan Carlos Rivadeneyra, Marcelo Bastidas



PETROPRODUCCION
FILIAL DE PETROECUADOR



2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN BASE AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Actividades de la Eliminación de Piscinas Contaminadas y Limpieza de Derrames

ACTIVIDAD	DPTO. RESPONSABLE	EJECUTADO DIC/2006	NO EJECUTADO		DPTO. RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA		
			A CUMPLIR A DIC/07				I	II	III
• Recolección de desechos sólidos y tratamiento de agua	PEPDA	Delimitación del área de la piscina y desbroce	Delimitación del área de la piscina y desbroce		PEPDA	Equipo Técnico PEPDA	x		
		Monitoreo Inicial-Levantamiento de línea base (físico, químico, biológico)	Monitoreo Inicial-Levantamiento de línea base (físico, químico, biológico)			Equipo de Apoyo PEPDA			
		Recolección de desechos vegetales contaminados	Recolección de desechos vegetales contaminados			Equipos y Materiales			
		Tratamiento y disposición final de desechos vegetales (PTRCI)	Tratamiento y disposición final de desechos vegetales (PTRCI)						
		Elaboración de compost orgánico con desechos vegetales no contaminados	Elaboración de compost orgánico con desechos vegetales no contaminados						
		Confinamiento de desechos inorgánicos	Confinamiento de desechos inorgánicos						
OBSERVACIONES:		Piscinas en las que se actualmente se realiza esta actividad: 33 Piscinas caracterizadas y monitoreadas (línea base): SA-17, SA-118, SA-Profundo-01, SA-Profundo-02, AGU-04, SSF-05, SSF-14, SSF-22-A-1, SSF-22-A-2, SSF-22-A-3, SSF-22-B, SSF-38, SSF-41-1, SSF-41-2, SSF-53, SSF-58, SSF-61, SSF-68-2, VHR MECHEROS-02, YL-01, AU-21-3, AU-CENTRAL-01, AU-CENTRAL-04, AU, EST SUR-01, YU-04, YU-05, YU-09, YU-CENTRAL-02, YU-CENTRAL-03, RY-01, EST. CONONACO-01, EST. CONONACO-02. 4 Piscinas en proceso de recolección de desechos: SSF-27-1, SSF-38, AU-21-2, AU-26-2, SSH.SUROESTE-01	OBSERVACIONES:		Piscinas en las que se realizará esta actividad: Todas las piscinas abiertas que se obtenga la autorización del propietario				
• Sución y Transporte de Fluidos	PEPDA	Fluidización del crudo mediante agentes diluyentes (físico-químicos)	Fluidización del crudo mediante agentes diluyentes (físico-químicos)		PEPDA	Equipo Técnico PEPDA	x		
		Retención del crudo mediante barreras de contención	Retención del crudo mediante barreras de contención			Equipo de Apoyo PEPDA			
OBSERVACIONES:		Piscinas en las que se actualmente se realiza esta actividad: 6 Piscinas en proceso de succión y transporte de fluidos: SA-47, SA-64, SSF-26, SSF-34, SSF, EST. CENTRAL-01, CUY, EST CENTRAL-02	OBSERVACIONES:		33 Piscinas: SA-17, SA-118, SA-Profundo-01, SA-Profundo-02, AGU-04, SSF-14, SSF-22-B, SSF-38, SSF-41-1, SSF-41-2, SSF-53, SSF-58, SSF-61, SSF-68-2, VHR MECHEROS-02, YL-01, AU-21-3, AU-CENTRAL-01, AU-CENTRAL-04, AU, EST SUR-01, YU-04, YU-05, YU-09, YU-CENTRAL-02, YU-CENTRAL-03, RY-01, EST. CONONACO-01, EST. CONONACO-02, SSF-27-1, SSF-38, AU-21-2, AU-26-2, SSH.SUROESTE-01. Además de las piscinas nuevas que se obtenga la autorización del propietario				