

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES A TRAVÉS DEL PROYECTO - PEPDA - EN EL DISTRITO AMAZÓNICO


Preparado por:

Ing. Jorge Mideros
Ing. Jorge Vivanco
Equipo Profesional
Proyecto PEPDA.

Joya de los Sachas

DICIEMBRE / 2007

PROYECTO DE ELIMINACION DE PISCINAS CONTAMINADAS Y DERRAMES EN EL DISTRITO AMAZONICO - PISCINAS INTERVENIDAS CAMPO SHUSHUFINDI



PISCINAS	ETAPAS
AGU 4	1ra ETAPA
SSFD 05	7ma ETAPA
SSFD 10	7ma ETAPA
SSFD 13	1ra ETAPA
SSFD14	1ra ETAPA
SSFD 17-1	7ma ETAPA
SSFD 17-2	7ma ETAPA
SSFD 17-3	7ma ETAPA
SSFD 17-4	7ma ETAPA
SSFD 22A-1	6ta ETAPA
SSFD 22A-2	7ma ETAPA
SSFD 22B-1	6ta ETAPA
SSFD 22B-2	7ma ETAPA
SSFD 25	7ma ETAPA
SSFD 26	4ta ETAPA
SSFD 27-1	7ma ETAPA
SSFD 27-2	7ma ETAPA
SSFD 29	7ma ETAPA
SSFD 34-1	4ta ETAPA
SSFD 34-2	7ma ETAPA
SSFD 38	1ra ETAPA
SSFD 41-1	6ta ETAPA
SSFD 41-2	4ta ETAPA
SSFD 42A	4ta ETAPA
SSFD 45A	6ta ETAPA
SSFD 45B	5ta ETAPA
SSFD 53	1ra ETAPA
SSFD 56	1ra ETAPA
SSFD-61-2	1ra ETAPA
SSFD 61-1	1ra ETAPA
SSFD 69-1	7ma ETAPA
SSFD 69-2	7ma ETAPA
SSFD-73-1	1ra ETAPA
SSFD-73-2	1ra ETAPA
SSFD-73-3	1ra ETAPA
SSFD 13	1ra ETAPA
SSFD14	1ra ETAPA
SSFD 17-1	7ma ETAPA
SSFD 17-2	7ma ETAPA
SSFD 17-3	7ma ETAPA
SSFD 17-4	7ma ETAPA
SSFD 22A-1	6ta ETAPA
SSFD 22A-2	7ma ETAPA
SSFD 22B-1	6ta ETAPA
SSFD 22B-2	7ma ETAPA
SSFD 25	7ma ETAPA
SSFD 26	4ta ETAPA
SSFD 27-1	7ma ETAPA
SSFD 27-2	7ma ETAPA
SSFD 29	7ma ETAPA
SSFD 34-1	4ta ETAPA
SSFD 34-2	7ma ETAPA
SSFD 38	1ra ETAPA
SSFD 41-1	6ta ETAPA
SSFD 41-2	4ta ETAPA
SSFD 42A	4ta ETAPA
SSFD 45A	6ta ETAPA
SSFD 45B	5ta ETAPA
SSFD 53	1ra ETAPA
SSFD 56	1ra ETAPA
SSFD-61-2	1ra ETAPA
SSFD 61-1	1ra ETAPA
SSFD 69-1	7ma ETAPA
SSFD 69-2	7ma ETAPA
SSFD-73-1	1ra ETAPA
SSFD-73-2	1ra ETAPA
SSFD-73-3	1ra ETAPA
SSFD 75	1ra ETAPA
ESTACION CENTRAL-1	2da ETAPA



PEPDA PROYECTO DE ELIMINACION DE PISCINAS Y LIMPIEZA DE DERRAMES EN DISTRITO AMAZONICO

PETROPRODUCCION

PISCINAS INTERVENIDAS POR EL PEPDA EN EL CAMPO SHUSHUFINDI DE PETROPRODUCCION

Realizado por: Ing. Pablo Perez	Revisado por: Ing. Jorge Mideros	Fecha: 20/10/2007	Hoja No.: 1/1
Fuente: Mapa Vial Petroproducción Reporte de piscinas intervenidas PEPDA actualizado al 20/10/2007		Datum: PSAD56	
		Zona: 18 Sur	
		Sistema de Proyección: UTM	
		Localización: Provincia de Sucumbios	

NOTA: No todas las piscinas estan graficadas debido a que sus coordenadas se encuentran en proceso de medición



SIMBOLOGIA

- 1ra Etapa: Cercañización y Monitoreo
- 2da Etapa: Succión y Transporte de Fluidos
- 3ra Etapa: Tratamiento y Recuperación de Crudo
- 4ta Etapa: Limpieza de Suelo
- 5ta Etapa: Monitoreo de la desocontaminación
- 6ta Etapa: Taponamiento y Reconformación
- 7ma Etapa: Revegetación y Documentación
- Certificación: Piscinas Eliminadas
- Plataforma
- Cuerpos Hídricos/ Rios
- Vias
- Areas Anfitríasiones

